




COMUNE DI VALLELAGHI
Provincia di Trento

Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali P.E.B.A.

Tabella dei dati rilevati

Arch. Urb. Anna Viganò

con la collaborazione di
Arch. Ph.D. Livia Porro



ARCHITUTTI
www.architutti.it | info@architutti.it

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
001	Padergnone	ALLE CIME,	I.01	Percorso	Assenza di percorso	Delimitazione di porzione del percorso	Segnaletica a	Metri lineari	152,00	€91,20
002	Padergnone	ALLE CIME, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	167,30	€100,38
003	Padergnone	ALLE CIME, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	39,50	€2.291,00
004	Padergnone	ALLE CIME, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	110,00	€6.380,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
005	Padergnone	ALLE CIME, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	32,50	€1.722,50
006	Padergnone	BARBAZAN , via	p.01	Vegetazione inadeguata	Vegetazione eccessiva o inadeguata puntuale	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento puntuale.	Potatura	Numero	1,00	€158,00
007	Padergnone	BARBAZAN , via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	3,00	€183,00
008	Padergnone	BARBAZAN , via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	5,40	€442,80
009	Padergnone	BARBAZAN , via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00
010	Padergnone	BARBAZAN , via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
011	Padergnone	BARBAZAN , via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
012	Padergnone	BARBAZAN , via	n.01	Pavimentazio ne inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	30,00	€1.500,00
013	Padergnone	BARBAZAN , via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	27,30	€3.139,50
014	Padergnone	BARBAZAN , via	p.02	Vegetazione inadeguata	Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.	Altro materiale	Metri lineari	10,00	€170,00
015	Padergnone	BARBAZAN , via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	15,00	€1.725,00
016	Padergnone	BARBAZAN , via	n.01	Pavimentazio ne inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	12,00	€600,00
017	Padergnone	BARBAZAN , via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	24,00	€1.560,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
018	Padergnone	BARBAZAN , via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
019	Padergnone	BARBAZAN , via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	18,00	€1.170,00
020	Padergnone	BARBAZAN , via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passocarraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	21,00	€2.415,00
021	Padergnone	BARBAZAN , via	n.01	Pavimentazio ne inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	10,50	€525,00
022	Padergnone	BARBAZAN , via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passocarraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	12,00	€1.380,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
023	Padergnone	BARBAZAN , via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passocarraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	9,00	€1.035,00
024	Padergnone	BARBAZAN , via	n.01	Pavimentazio ne inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€300,00
025	Padergnone	BARBAZAN , via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	4,00	€244,00
026	Padergnone	BARBAZAN , via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00
027	Padergnone	DEL MUNICIPIO, piazza	l.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio	Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebraure su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere piu' di 3 mm dal piano della pavimentazione.	Strisce zebrate	Metri lineari	13,00	€78,00
028	Padergnone	DEL MUNICIPIO, piazza	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	40,00	€24,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
029	Padergnone	DEL MUNICIPIO, piazza	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale	Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra - vernice	Numero	1,00	€47,00
030	Padergnone	DEL MUNICIPIO, piazza	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	Ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione di corredo della seduta. L'area dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una sedia a ruote. Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere dimensioni minime di 120x120 cm, dovrà essere pavimentata con materiale compatto e antisdrucciolevole ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.	Porfido	Metri quadri	4,80	€475,20
031	Padergnone	DEL MUNICIPIO, piazza	i.01	Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata	Difficoltà di percezione della differenza di quota	Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antisdrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.	Altro materiale	Metri lineari	30,00	€450,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
032	Padergnone	DEL MUNICIPIO, piazza	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili	Realizzazione di area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individui una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra, segnaletica verticale	Numero	1,00	€224,00
033	Padergnone	DEL MUNICIPIO, piazza	l.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio	Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebrature su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione.	Strisce zebrate	Metri quadri	90,00	€540,00
034	Padergnone	DEL MUNICIPIO, piazza	m.03	Arredo urbano assente o inadeguato	Parchi gioco. Assenza di attrezzature e giochi fruibili	Installazione nell'area giochi di attrezzature e giochi fruibili da parte di tutti (altalena a cesta, giostra con piattaforma a raso etc.). La raggiungibilità delle dotazioni deve essere assicurata dalla presenza di percorsi con fondo omogeneo e compatto (p. es. pavimentazione antitrauma).	Altro materiale	Numero	1,00	€0,00
035	Padergnone	DEL PONTE, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
036	Padergnone	DEL PONTE, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	15,00	€4.305,00
037	Padergnone	DEL PONTE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	0,50	€25,00
038	Padergnone	DEL PONTE, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	27,30	€7.835,10
039	Padergnone	DEL PONTE, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	17,50	€927,50
040	Padergnone	DEL PONTE, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	1,00	€17,00
041	Padergnone	DEL PONTE, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	60,00	€36,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
042	Padergnone	DEL PONTE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	7,70	€385,00
043	Padergnone	DI PENDE', via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	25,00	€7.175,00
044	Padergnone	DI SAN VALENTINO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	9,00	€450,00
045	Padergnone	DI SAN VALENTINO, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	225,10	€135,06
046	Padergnone	DI SAN VALENTINO, via	f.05	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato con pavimentazione non idonea	Sostituzione pavimentazione esistente inadeguata (autobloccanti drenanti, ghiaia etc.) con una più idonea dove in particolare la superficie non presenti sconnessioni, deformazioni o rifiniture superficiali che possano indurre a pericolose cadute o impedimenti alla mobilità.	Altro materiale	Numero	1,00	€466,00
047	Padergnone	NAZIONALE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Cemento	Metri quadri	15,00	€975,00
048	Padergnone	NAZIONALE, via	m.08	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di una pensilina a protezione della fermata del trasporto pubblico	Inserimento di pensilina di protezione di uno spazio di sosta.	Pensilina	Numero	1,00	€8.388,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
049	Padergnone	NAZIONALE, via	q.01	Informazione e comunicazione e assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00
050	Padergnone	NAZIONALE, via	l.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.	Archetti metallici	Metri lineari	130,00	€18.200,00
051	Padergnone	NAZIONALE, via	h.03	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di doppio attraversamento pedonale	Adeguamento del doppio attraversamento pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattilopiantare a pavimento. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo. Una seconda segnaletica tattilopiantare (codice di direzione rettilinea) indicherà la continuità del percorso fino all'attraversamento posto longitudinalmente alla direzione del percorso, segnalato con codice di pericolo valicabile.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	12,00	€984,00
052	Padergnone	NAZIONALE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	14,40	€936,00
053	Padergnone	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
054	Padergnone	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
055	Padergnone	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
056	Padergnone	NAZIONALE, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Asfalto	Metri quadri	2,88	€331,20
057	Padergnone	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
058	Padergnone	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
059	Padergnone	NAZIONALE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	2,25	€146,25
060	Padergnone	NAZIONALE, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€1.140,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
061	Padergnone	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
062	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazio ne inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	1,00	€50,00
063	Padergnone	NAZIONALE, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Porfido	Metri quadri	6,00	€594,00
064	Padergnone	NAZIONALE, via	n.02	Pavimentazio ne inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	10,50	€1.039,50
065	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazio ne inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Porfido	Metri quadri	1,50	€115,50
066	Padergnone	NAZIONALE, via	c.01	Attraversame nto pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvol ution	Metri quadri	20,00	€5.740,00
067	Padergnone	NAZIONALE, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	24,00	€2.760,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
068	Padergnone	NAZIONALE, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
069	Padergnone	NAZIONALE, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00
070	Padergnone	NAZIONALE, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
071	Padergnone	NAZIONALE, via	q.01	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00
072	Padergnone	NAZIONALE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	19,50	€1.267,50
073	Padergnone	NAZIONALE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Legno	Metri quadri	162,00	€24.300,00
074	Padergnone	NAZIONALE, via	g.03	Dislivello	Gradino minore di 2,5 cm	Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione mediante riporto o fresatura.	Asfalto	Metri quadri	0,75	€37,50
075	Padergnone	NAZIONALE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	27,00	€1.755,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
076	Padergnone	NAZIONALE, via	p.01	Vegetazione inadeguata	Vegetazione eccessiva o inadeguata puntuale	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento puntuale.	Potatura	Numero	1,00	€158,00
077	Padergnone	NAZIONALE, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (porfido)	Metri quadri	6,60	€4.268,48
078	Padergnone	NAZIONALE, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Porfido	Metri quadri	12,00	€1.188,00
079	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Porfido	Metri quadri	0,16	€12,32
080	Padergnone	NAZIONALE, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	4,50	€1.305,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
081	Padergnone	NAZIONALE, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	1,60	€464,00
082	Padergnone	NAZIONALE, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	2,10	€445,20
083	Padergnone	NAZIONALE, via	q.01	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00
084	Padergnone	NAZIONALE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	5,90	€483,80
085	Padergnone	NAZIONALE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,20	€344,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
086	Padergnone	NAZIONALE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,00	€492,00
087	Padergnone	NAZIONALE, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucchiabile, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm).	Asfalto	Metri quadri	13,20	€1.518,00
088	Padergnone	NAZIONALE, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Asfalto	Metri quadri	16,50	€1.897,50
089	Padergnone	NAZIONALE, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	45,00	€2.925,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
090	Padergnone	NAZIONALE, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	7,50	€487,50
091	Padergnone	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
092	Padergnone	NAZIONALE, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
093	Padergnone	NAZIONALE, via	q.01	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00
094	Padergnone	NAZIONALE, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
095	Padergnone	NAZIONALE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40
096	Padergnone	NAZIONALE, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	15,00	€795,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
097	Padergnone	NAZIONALE, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	93,00	€26.505,00
098	Padergnone	NAZIONALE, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
099	Padergnone	NAZIONALE, via	q.01	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00
100	Padergnone	NAZIONALE, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	127,20	€36.252,00
101	Padergnone	NAZIONALE, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
102	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	42,00	€2.100,00
103	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	4,50	€225,00
104	Padergnone	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00
105	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	25,50	€1.275,00
106	Padergnone	NAZIONALE, via	p.02	Vegetazione inadeguata	Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.	Altro materiale	Metri lineari	55,00	€935,00
107	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	1,44	€72,00
108	Padergnone	NAZIONALE, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali	Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	7,20	€828,00
109	Padergnone	NAZIONALE, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali	Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	2,40	€276,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
110	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	1,80	€90,00
111	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	0,60	€30,00
112	Padergnone	NAZIONALE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,60	€541,20
113	Padergnone	NAZIONALE, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	82,50	€23.512,50
114	Padergnone	NAZIONALE, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	22,00	€13,20

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
115	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	19,50	€975,00
116	Padergnone	NAZIONALE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,00	€492,00
117	Padergnone	NAZIONALE, via	h.06	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	7,00	€1.484,00
118	Padergnone	NAZIONALE, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	45,00	€27,00
119	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	0,75	€37,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
120	Padergnone	NAZIONALE, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	25,20	€7.182,00
121	Padergnone	NAZIONALE, via	I.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio	Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebrature su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione.	Strisce zebrate	Metri quadri	25,50	€153,00
122	Padergnone	NAZIONALE, via	I.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	17,00	€408,00
123	Padergnone	NAZIONALE, via	m.01	Arredo urbano assente o inadeguato	Modello di fontanella non accessibile o assente	Inserimento di nuova fontanella o sostituzione dell'esistente con un modello di uso comodo per tutti i fruitori.	Altro materiale	Numero	1,00	€4.482,00
124	Padergnone	NAZIONALE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Porfido	Metri quadri	1,00	€77,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
125	Padergnone	NAZIONALE, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	8,10	€2.349,00
126	Padergnone	NAZIONALE, via	e.03	Ostacolo	Ostacolo da schermare e segnalare (cassetta postale/impianto semaforico/palo di illuminazione/parchimetro/pensilina)	Schermatura dell'ostacolo (es.: transennatura, applicazione di pannello o striscia di materiale a elevata elasticità ed assorbimento d'urto, etc. per la protezione dagli spigoli vivi) e segnalazione dello stesso a quota piano di calpestio (intercettibile da bastone bianco/tatto plantare).	Altro materiale	Numero	1,00	€164,00
127	Padergnone	NAZIONALE, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Porfido	Metri quadri	2,70	€472,50
128	Padergnone	NAZIONALE, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	10,00	€2.900,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
129	Padergnone	NAZIONALE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,90	€319,80
130	Padergnone	NAZIONALE, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	7,20	€2.088,00
131	Padergnone	NAZIONALE, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	9,00	€153,00
132	Padergnone	NAZIONALE, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
133	Padergnone	NAZIONALE, via	q.01	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
134	Padergnone	PER LIMBACH, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	40,00	€2.320,00
135	Padergnone	PER LIMBACH, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	200,00	€120,00
136	Padergnone	XII MAGGIO, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	17,00	€986,00
137	Padergnone	XII MAGGIO, via	i.01	Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata	Difficoltà di percezione della differenza di quota	Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.	Altro materiale	Metri lineari	19,50	€292,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
138	Padergnone	XII MAGGIO, via	I.08	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di corrimano ad uno o entrambi i lati della scala	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	12,00	€696,00
139	Padergnone	XII MAGGIO, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	253,40	€152,04
140	Padergnone	XII MAGGIO, via	I.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di parapetto	Inserimento di parapetto con altezza non inferiore a 100 cm e struttura inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.	Parapetto	Metri lineari	2,00	€408,00
141	Santa Massenza	DEL LAGO, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	107,00	€64,20
142	Santa Massenza	Strada Provinciale 245	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnaletica tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnaletica tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
143	Santa Massenza	Strada Provinciale 245	q.01	Informazione e comunicazione e assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00
144	Santa Massenza	Strada Provinciale 245	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	75,60	€21.546,00
145	Santa Massenza	Strada Provinciale 245	m.01	Arredo urbano assente o inadeguato	Modello di fontanella non accessibile o assente	Inserimento di nuova fontanella o sostituzione dell'esistente con un modello di uso comodo per tutti i fruitori.	Fontanella accessibile	Numero	1,00	€4.482,00
146	Santa Massenza	Strada Provinciale 245	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Pietrame	Metri quadri	237,00	€15.405,00
147	Santa Massenza	Strada Provinciale 245	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Porfido	Metri quadri	1,50	€115,50
148	Santa Massenza	Strada Provinciale 245	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente	Ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione di corredo della seduta. L'area dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una sedia a ruote. Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere dimensioni minime di 120x120 cm, dovrà essere pavimentata con materiale compatto e antisdrucciolevole ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.	Porfido	Metri quadri	3,60	€356,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
149	Santa Massenza	Strada Provinciale 245	m.05	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di panchina o modello di panchina con forma della seduta inadeguata	Inserimento di panchina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti: - altezza 42 cm ca.; - profondità 40-50 cm; - braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine frontale; - schienale inclinato (10°), piano di seduta inclinato (5°), per aiutare l'utente ad alzarsi; - profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare le gambe quando ci si alza; - capacità di carico minima di 115Kg (per posto di seduta). La struttura di appoggio non dovrà ostacolare l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 120x120 cm adiacente alla seduta stessa.	Altro materiale	Numero	1,00	€542,00
150	Santa Massenza	Strada Provinciale 245	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	4,50	€1.282,50
151	Santa Massenza	Strada Statale 45bis	h.03	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di doppio attraversamento pedonale	Adeguamento del doppio attraversamento pedonale tramite realizzazione di segnaletica tattilopiantare a pavimento. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo. Una seconda segnaletica tattilopiantare (codice di direzione rettilinea) indicherà la continuità del percorso fino all'attraversamento posto longitudinalmente alla direzione del percorso, segnalato con codice di pericolo valicabile.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	12,60	€1.033,20

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
152	Terlago	AL CASTEL, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	278,00	€166,80
153	Terlago	AL CASTEL, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	12,00	€696,00
154	Terlago	AL LAGO DI TERLAGO, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	5,10	€418,20
155	Terlago	AL LAGO DI TERLAGO, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	51,00	€14.535,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
156	Terlago	AL LAGO DI TERLAGO, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40
157	Terlago	AL LAGO DI TERLAGO, via	f.05	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato con pavimentazione non idonea	Sostituzione pavimentazione esistente inadeguata (autobloccanti drenanti, ghiaio etc.) con una più idonea dove in particolare la superficie non presenti sconnessioni, deformazioni o rifiniture superficiali che possano indurre a pericolose cadute o impedimenti alla mobilità.	Asfalto, segnaletica a terra - vernice	Metri quadri	20,00	€9.320,00
158	Terlago	AL LAGO DI TERLAGO, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00
159	Terlago	AL LAGO DI TERLAGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	22,50	€1.192,50
160	Terlago	AL SPIAZOL, salita	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	26,00	€1.508,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
161	Terlago	AL SPIAZOL, salita	i.01	Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata	Difficoltà di percezione della differenza di quota	Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.	Altro materiale	Metri lineari	3,90	€58,50
162	Terlago	AL SPIAZOL, salita	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	27,00	€1.755,00
163	Terlago	AL SPIAZOL, salita	q.07	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza di comunicazione su segnaletica verticale	Inserimento di segnaletica verticale corredata di palo di sostegno con indicazione scritta e simbolica relativa alla pendenza, alle caratteristiche e alla durata del percorso pedonale.	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€177,00
164	Terlago	AL SPIAZOL, salita	i.01	Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata	Difficoltà di percezione della differenza di quota	Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.	Altro materiale	Metri lineari	1,50	€22,50
165	Terlago	AL SPIAZOL, salita	q.07	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza di comunicazione su segnaletica verticale	Inserimento di segnaletica verticale corredata di palo di sostegno con indicazione scritta e simbolica relativa alla pendenza, alle caratteristiche e alla durata del percorso pedonale.	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€177,00
166	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	c.06	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Attraversamento pedonale con pendenza trasversale	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1% e realizzazione di nuove zebraure.	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	27,50	€7.892,50
167	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Porfido	Metri quadri	7,50	€742,50
168	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
169	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	f.01	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) e sprovvisto di segnaletica su supporto verticale e orizzontale	Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra, segnaletica verticale	Numero	2,00	€448,00
170	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	e.01	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - semplice (dosso/ paletto/archetto/ fioriera/cassonetto della spazzatura/espositore mobile)	Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.	Riposizionamento elemento	Numero	1,00	€41,00
171	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Asfalto	Metri quadri	108,00	€0,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
172	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	40,00	€2.320,00
173	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
174	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€300,00
175	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
176	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali	Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	3,00	€345,00
177	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnaletica di preavviso di un attraversamento	Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattilopiantare a pavimento (codice di pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattilopiantare di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve a evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	5,40	€442,80

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
178	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€300,00
179	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucchiabile, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm).	Asfalto	Metri quadri	11,55	€1.328,25
180	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
181	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnaletica di preavviso di un attraversamento	Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattilopiantare a pavimento (codice di pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattilopiantare di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve a evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	30,00	€2.460,00
182	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	0,50	€25,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
183	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,00	€492,00
184	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucchiabile, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm).	Asfalto	Metri quadri	3,60	€414,00
185	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,00	€492,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
186	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Asfalto	Metri quadri	4,80	€552,00
187	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	42,00	€2.730,00
188	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	3,75	€187,50
189	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	3,00	€150,00
190	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€390,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
191	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
192	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€300,00
193	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	67,50	€4.387,50
194	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraate, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	13,50	€715,50
195	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Asfalto	Metri quadri	3,90	€448,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
196	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	3,00	€1.200,00
197	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	3,00	€150,00
198	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
199	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	22,50	€2.587,50
200	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	22,50	€1.462,50
201	Terlago	ALCIDE DEGASPERI, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	2,00	€800,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
202	Terlago	CESARE BATTISTI, piazza	c.03	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale rialzato	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni, da realizzare come da indicazioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, in vigore. L'attraversamento sarà completo di: - eventuali raccordi al percorso pedonale esistente; - segnaletica tattile a pavimento; - nuove zebraure.	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	22,50	€5.580,00
203	Terlago	CESARE BATTISTI, piazza	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Asfalto, vernice, borchie metalliche	Metri quadri	25,00	€9.050,00
204	Terlago	CESARE BATTISTI, piazza	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	13,00	€7,80

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
205	Terlago	CESARE BATTISTI, piazza	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazioni di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Porfido	Metri quadri	9,15	€1.601,25
206	Terlago	CROSARA, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	130,00	€78,00
207	Terlago	CROSARA, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	120,00	€72,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
208	Terlago	CROSARA, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebrature di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebrate, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	15,00	€795,00
209	Terlago	DEL TORCHIO, piazza	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale	Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra - vernice	Numero	1,00	€47,00
210	Terlago	DEL TORCHIO, piazza	l.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio	Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebrature su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucchiolevoli; - non sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione.	Strisce zebrate	Metri lineari	15,00	€90,00
211	Terlago	DEL TORCHIO, piazza	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di edificio pubblico/targa tattile	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con codice di attenzione/servizio, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità dell'elemento da segnalare.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	1,80	€147,60

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
212	Terlago	DEL TORCHIO, piazza	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, borchie	Metri quadri	10,00	€1.280,00
213	Terlago	DEL TORCHIO, piazza	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, borchie	Metri quadri	15,00	€1.920,00
214	Terlago	DEL TORCHIO, piazza	m.05	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di panchina o modello di panchina con forma della seduta inadeguata	Inserimento di panchina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti: - altezza 42 cm ca.; - profondità 40-50 cm; - braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine frontale; - schienale inclinato (10°), piano di seduta inclinato (5°), per aiutare l'utente ad alzarsi; - profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare le gambe quando ci si alza; - capacità di carico minima di 115Kg (per posto di seduta). La struttura di appoggio non dovrà ostacolare l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 120x120 cm adiacente alla seduta stessa.	Panchina	Numero	1,00	€542,00
215	Terlago	DELLA FILANDA, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	75,00	€45,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
216	Terlago	DELLA FILANDA, via	n.09	Pavimentazione inadeguata	Presenza di caditoia/griglia o presa aria per piani interrati con fessure longitudinali rispetto al senso di marcia dei pedoni	Lievo e riposizionamento dell'elemento in posizione ruotata di 90°, in modo da non costituire pericolo al passaggio delle persone; successiva realizzazione raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€82,00
217	Terlago	DELLA FILANDA, via	m.05	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di panchina o modello di panchina con forma della seduta inadeguata	Inserimento di panchina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. Le caratteristiche dimensionali della seduta saranno le seguenti: - altezza 42 cm ca.; - profondità 40-50 cm; - braccioli alti 20-25 cm sopra il livello di seduta, estesi oltre il margine frontale; - schienale inclinato (10°), piano di seduta inclinato (5°), per aiutare l'utente ad alzarsi; - profondità dello spazio vuoto sotto la sedia >10 cm per permettere di puntare le gambe quando ci si alza; - capacità di carico minima di 115Kg (per posto di seduta). La struttura di appoggio non dovrà ostacolare l'accostamento di una sedia a ruote, per il quale si dovrà inoltre prevedere uno spazio libero di almeno 120x120 cm adiacente alla seduta stessa.	Panchina	Numero	1,00	€542,00
218	Terlago	DELLA FILANDA, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	15,00	€4.305,00
219	Terlago	DELLA FILANDA, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	32,00	€1.856,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
220	Terlago	DELLA FILANDA, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	12,50	€662,50
221	Terlago	DELLA FILANDA, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	279,00	€167,40
222	Terlago	DELLA FILANDA, via	m.01	Arredo urbano assente o inadeguato	Modello di fontanella non accessibile o assente	Inserimento di nuova fontanella o sostituzione dell'esistente con un modello di uso comodo per tutti i fruitori.	Fontanella	Numero	1,00	€4.482,00
223	Terlago	DELLA MADONNINA, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	17,00	€986,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
224	Terlago	DELLA MADONNINA , via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	37,00	€2.146,00
225	Terlago	DELLA MADONNINA , via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	120,00	€72,00
226	Terlago	DELLA MADONNINA , via	c.02	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di strisce zebra	Realizzazione di nuove zebra come da indicazioni dell'art. 40 del Codice della Strada, e dell'art. 137 del relativo Regolamento di Attuazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione.	Strisce zebra, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	9,75	€58,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
227	Terlago	DI BRAIDON, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazioni di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Porfido	Metri quadri	3,60	€630,00
228	Terlago	DI BRAIDON, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	6,80	€1.441,60
229	Terlago	DI BRAIDON, via	n.07	Pavimentazione inadeguata	Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, messa in quota di eventuali chiusini o caditoie sporgenti al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. Successiva ripristino delle zebraure.	Asfalto, strisce zebraure	Metri quadri	5,00	€605,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
230	Terlago	DI BRAIDON, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	3,60	€1.044,00
231	Terlago	DI BRAIDON, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (porfido)	Metri quadri	10,80	€6.984,79
232	Terlago	DI BRAIDON, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	13,50	€1.336,50
233	Terlago	DI BRAIDON, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	5,10	€1.081,20
234	Terlago	DI BRAIDON, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Porfido	Metri quadri	0,10	€7,70

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
235	Terlago	DI BRAIDON, via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
236	Terlago	DI BRAIDON, via	n.02	Pavimentazio ne inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€390,00
237	Terlago	DI BRAIDON, via	n.06	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti	Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentano di proseguire il percorso sull'altro lato.	Asfalto	Metri quadri	4,00	€312,00
238	Terlago	DI BRAIDON, via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
239	Terlago	DI BRAIDON, via	n.02	Pavimentazio ne inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	4,50	€292,50
240	Terlago	DI BRAIDON, via	c.07	Attraversame nto pedonale assente o inadeguato	Attraversamento pedonale pericoloso su strada ad alta intensità di traffico	Installazione di nuovo impianto semaforico, dotato di segnalazione acustica per non vedenti come da art.6 del D.P.R. del 24/07/1996 nr. 503 e da indicazioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione in vigore.	Semaforo con segnalazione acustica	Numero	1,00	€20.000,00
241	Terlago	DI BRAIDON, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,80	€557,60

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
242	Terlago	DI BRAIDON, via	h.06	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;	Inserimento di segnalazionetattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza60 cm trattata a righe parallelecon funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze,attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	Tipo LogesVetEvol ution	Metri lineari	9,00	€738,00
243	Terlago	DI BRAIDON, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazionedi marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (porfido)	Metri quadri	24,00	€15.521,76
244	Terlago	DI BRAIDON, via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	4,00	€244,00
245	Terlago	DI SORARI', via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passocarraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percoso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezzanon inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	21,00	€2.415,00
246	Terlago	DI SORARI', via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabileche deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvol ution	Metri lineari	5,20	€426,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
247	Terlago	DI SOTTO SAS, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	100,00	€5.800,00
248	Terlago	DI SOTTO SAS, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	100,00	€60,00
249	Terlago	DI TORCHIO, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	113,00	€67,80
250	Terlago	FIES, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	1,50	€123,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
251	Terlago	FIES, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	105,00	€29.925,00
252	Terlago	FIES, via	c.03	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale rialzato	Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato rispetto alla quota della sede carrabile, al fine di favorire la continuità del percorso pedonale e aumentare il livello di sicurezza dei pedoni, da realizzare come da indicazioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, in vigore. L'attraversamento sarà completo di: - eventuali raccordi al percorso pedonale esistente; - segnaletica tattile a pavimento; - nuove zebraure.	Asfalto, vernice, loges	Metri quadri	20,00	€4.960,00
253	Terlago	FIES, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.	Archetti metallici	Metri lineari	60,00	€8.400,00
254	Terlago	FIES, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	7,50	€487,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
255	Terlago	FIES, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Asfalto	Metri quadri	5,10	€586,50
256	Terlago	FIES, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	285,00	€81.225,00
257	Terlago	FRATELLI NEGROLLI, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	275,00	€165,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
258	Terlago	FRATELLI NEGROLLI, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	30,00	€1.740,00
259	Terlago	FRATELLI NEGROLLI, via	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimensionale dello stallò a corredo di seduta preesistente	Ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione di corredo della seduta. L'area dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una sedia a ruote. Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere dimensioni minime di 120x120cm, dovrà essere pavimentata con materiale compatto e antisdrucciolevole ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.	Asfalto	Metri quadri	6,40	€416,00
260	Terlago	FRATELLI NEGROLLI, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	25,00	€1.450,00
261	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	e.03	Ostacolo	Ostacolo da schermare e segnalare (cassetta postale/impianto semaforico/palo di illuminazione/parchimetro/ pensilina)	Schermatura dell'ostacolo (es.: transennatura, applicazione di pannello o striscia di materiale a elevata elasticità ed assorbimento d'urto, etc. per la protezione dagli spigoli vivi) e segnalazione dello stesso a quota piano di calpestio (intercettibile da bastone bianco/tatto plantare).	Altro materiale	Numero	1,00	€164,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
262	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	4,80	€1.392,00
263	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazioni di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Porfido	Metri quadri	6,00	€1.050,00
264	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	7,20	€1.526,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
265	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	n.07	Pavimentazio ne inadeguata	Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, messa in quota di eventuali chiusini o caditoie sporgenti al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. Successiva ripristino delle zebraure.	Porfido, strisce zebraate	Metri quadri	20,00	€3.620,00
266	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	2,50	€725,00
267	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazioni di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Porfido	Metri quadri	2,16	€378,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
268	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	4,80	€1.392,00
269	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,80	€557,60
270	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	l.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di parapetto	Inserimento di parapetto con altezza non inferiore a 100 cm e struttura inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.	Parapetto	Metri lineari	1,00	€204,00
271	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Porfido, vernice, borchie	Metri quadri	18,00	€9.918,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
272	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili	Realizzazione di area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individui una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra, segnaletica verticale	Numero	1,00	€224,00
273	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Porfido	Metri quadri	40,80	€4.039,20
274	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Porfido	Metri quadri	8,40	€1.470,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
275	Terlago	LODOVICO DEFANT, via	g.02	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a due rampe	Raccordo del dislivello esistente tramite asporto di materiale e realizzazione di due rampe con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm; - lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale con lunghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio (ove esistano) e in ogni caso non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	7,95	€1.391,25
276	Terlago	MARCONI, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	55,00	€33,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
277	Terlago	MARCONI, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	62,00	€3.596,00
278	Terlago	MARCONI, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	40,00	€2.320,00
279	Terlago	MARCONI, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, Tipo LogesVetEvol ution	Metri quadri	12,50	€662,50
280	Terlago	MARCONI, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	70,00	€42,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
281	Terlago	MARCONI, via	m.01	Arredo urbano assente o inadeguato	Modello di fontanella non accessibile o assente	Inserimento di nuova fontanella o sostituzione dell'esistente con un modello di uso comodo per tutti i fruitori.	Fontanella	Numero	1,00	€4.482,00
282	Terlago	OMIGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€300,00
283	Terlago	OMIGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	0,25	€12,50
284	Terlago	OMIGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
285	Terlago	OMIGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	16,50	€1.072,50
286	Terlago	OMIGO, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,80	€557,60

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
287	Terlago	OMIGO, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passocarraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	15,60	€1.794,00
288	Terlago	OMIGO, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
289	Terlago	OMIGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	3,00	€183,00
290	Terlago	OMIGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	51,00	€3.315,00
291	Terlago	OMIGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
292	Terlago	OMIGO, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,80	€557,60
293	Terlago	OMIGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
294	Terlago	OMIGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	8,40	€546,00
295	Terlago	OMIGO, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	12,00	€3.420,00
296	Terlago	OMIGO, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	3,00	€150,00
297	Terlago	OMIGO, via	I.03	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata	Eliminazione della rampa esistente e ripristino del marciapiede che dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - finitura della pavimentazione antisdrucchiabile e perfettamente complanare.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€690,00
298	Terlago	OMIGO, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€390,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
299	Terlago	OMIGO, via	I.03	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata	Eliminazione della rampa esistente e ripristino del marciapiede che dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - finitura della pavimentazione antisdrucchiole e perfettamente complanare.	Asfalto	Metri quadri	9,00	€1.035,00
300	Terlago	OMIGO, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	10,00	€6,00
301	Terlago	OMIGO, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	4,20	€483,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
302	Terlago	OMIGO, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passocarraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	15,00	€1.725,00
303	Terlago	OMIGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00
304	Terlago	OMIGO, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	18,00	€1.170,00
305	Terlago	OMIGO, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passocarraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€690,00
306	Terlago	OMIGO, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	3,00	€183,00
307	Terlago	OMIGO, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	80,00	€48,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
308	Terlago	OMIGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	15,00	€795,00
309	Terlago	Parco di braidon	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	0,75	€37,50
310	Terlago	Parco di braidon	l.11	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso di collegamento	Realizzazione di nuovo percorso di collegamento. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Asfalto	Metri quadri	120,00	€13.800,00
311	Terlago	Parco di braidon	m.03	Arredo urbano assente o inadeguato	Parchi gioco. Assenza di attrezzature e giochi fruibili	Installazione nell'area giochi di attrezzature e giochi fruibili da parte di tutti (altalena a cesta, giostra con piattaforma a raso etc.). La raggiungibilità delle dotazioni deve essere assicurata dalla presenza di percorsi con fondo omogeneo e compatto (p. es. pavimentazione antitrauma).	Giochi inclusivi	Numero	0,00	€0,00
312	Terlago	Parco di braidon	m.06	Arredo urbano assente o inadeguato	Necessità di adeguamento dimensionale dello stallone a corredo di seduta preesistente	Ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione di corredo della seduta. L'area dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere la panchina e lo spazio di sosta per una sedia a ruote. Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere dimensioni minime di 120x120 cm, dovrà essere pavimentata con materiale compatto e antisdrucciolevole ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.	Asfalto	Metri quadri	5,76	€374,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
313	Terlago	Parco di braidon	m.02	Arredo urbano assente o inadeguato	Fontanella non accessibile per le caratteristiche della pavimentazione	Creazione, ristrutturazione o ampliamento della pavimentazione circostante la fontanella. L'area dovrà avere una larghezza e profondità sufficiente a permettere l'affiancamento con la sedia a ruote (minimo 100x120 cm), dovrà essere pavimentata con materiale antisdrucchiabile ed essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordata con scivolo di pendenza inferiore al 5%.	Cemento	Metri quadri	1,20	€78,00
314	Terlago	PINE, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	50,00	€2.900,00
315	Terlago	PINE, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	275,30	€165,18
316	Terlago	PINE, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	27,00	€16,20
317	Terlago	ROMA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Porfido	Numero	1,00	€93,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
318	Terlago	ROMA, via	h.06	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;	Inserimento di segnalazionetattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza60 cm trattata a righe parallelecon funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	9,00	€738,00
319	Terlago	ROMA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	15,00	€975,00
320	Terlago	ROMA, via	l.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenzadi parapetto	Inserimento di parapetto con altezza non inferiore a 100 cm e struttura inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.	Parapetto	Metri lineari	10,00	€2.040,00
321	Terlago	ROMA, via	l.06	Percorso inadeguato o non protetto	Assenzadi parapetto	Inserimento di parapetto con altezza non inferiore a 100 cm e struttura inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.	Parapetto	Metri lineari	13,00	€2.652,00
322	Terlago	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabileche deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,10	€500,20

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
323	Terlago	ROMA, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazioni di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	3,60	€414,00
324	Terlago	ROMA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	14,40	€936,00
325	Terlago	ROMA, via	n.07	Pavimentazione inadeguata	Attraversamento pedonale con pavimentazione inadeguata per la presenza di sconnessioni, chiusini/caditoie non raccordati con la pavimentazione esistente	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, messa in quota di eventuali chiusini o caditoie sporgenti al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. Successiva ripristino delle zebraure.	Asfalto, strisce zebraure	Metri quadri	7,50	€907,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
326	Terlago	ROMA, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	15,00	€870,00
327	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	I.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	825,00	€239.250,00
328	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	60,00	€5.940,00
329	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,80	€557,60

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
330	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazionedì una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Porfido	Metri quadri	3,00	€525,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
331	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazioni di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Porfido	Metri quadri	2,10	€367,50
332	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	1,50	€123,00
333	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	q.01	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00
334	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Porfido, vernice, tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	32,50	€14.202,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
335	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Porfido	Numero	2,00	€186,00
336	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	n.05	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	21,60	€367,20
337	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	l.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.	Archetti metallici	Metri lineari	17,00	€2.380,00
338	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
339	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	27,00	€1.566,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
340	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	14,00	€812,00
341	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	40,00	€24,00
342	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	14,00	€8,40
343	Terlago	SANT'ANDRE A, piazza	q.07	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza di comunicazione su segnaletica verticale	Inserimento di segnaletica verticale corredata di palo di sostegno con indicazione scritta e simbolica relativa alla pendenza, alle caratteristiche e alla durata del percorso pedonale.	Segnaletica verticale	Numero	1,00	€177,00
344	Terlago	VALMORELL O, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
345	Terlago	VALMORELL O, via	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di edificio pubblico/targa tattile	Inserimento di segnalazionetattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza60 cm con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con codice di attenzione/servizio, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità dell'elemento da segnalare.	Tipo LogesVetEvol ution	Metri lineari	3,60	€295,20
346	Terlago	VALMORELL O, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	22,00	€13,20
347	Vezzano	AI FOSSADI, via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
348	Vezzano	AI FOSSADI, via	p.02	Vegetazione inadeguata	Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.	Potatura	Metri lineari	13,00	€221,00
349	Vezzano	AI FOSSADI, via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
350	Vezzano	AI FOSSADI, via	c.02	Attraversame nto pedonale assente o inadeguato	Assenza di strisce zebra	Realizzazionedi nuove zebra	Strisce zebrate	Metri quadri	15,00	€90,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
351	Vezzano	AI FOSSADI, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazioni di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	7,65	€879,75
352	Vezzano	AI FOSSADI, via	p.02	Vegetazione inadeguata	Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.	Altro materiale	Metri lineari	10,00	€170,00
353	Vezzano	AI FOSSADI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00
354	Vezzano	AI FOSSADI, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
355	Vezzano	BORGO, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	80,00	€48,00
356	Vezzano	BORGO, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, borchie	Metri quadri	25,00	€3.200,00
357	Vezzano	BORGO, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	190,00	€114,00
358	Vezzano	BORGO, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	150,00	€8.700,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
359	Vezzano	DANTE, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	5,00	€3,00
360	Vezzano	DANTE, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	12,50	€212,50
361	Vezzano	DANTE, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	25,50	€433,50
362	Vezzano	DANTE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	6,60	€1.399,20
363	Vezzano	DANTE, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucchiabile, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm).	Porfido	Metri quadri	6,15	€1.076,25

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
364	Vezzano	DANTE, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazioni di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	1,20	€348,00
365	Vezzano	DANTE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Porfido	Metri quadri	9,00	€693,00
366	Vezzano	DANTE, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Porfido	Metri quadri	6,00	€462,00
367	Vezzano	DANTE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40
368	Vezzano	DANTE, via	e.02	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - complesso (dissuasore di sosta/ espositore fisso/ base fissa a corredo di segnaletica verticale/ seduta)	Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.	Altro materiale	Numero	5,00	€410,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
369	Vezzano	DANTE, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passocarraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	9,00	€1.035,00
370	Vezzano	DANTE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40
371	Vezzano	DANTE, via	m.03	Arredo urbano assente o inadeguato	Parchi gioco. Assenza di attrezzature e giochi fruibili	Installazione nell'area giochi di attrezzature e giochi fruibili da parte di tutti (altalena a cesta, giostra con piattaforma a raso etc.). La raggiungibilità delle dotazioni deve essere assicurata dalla presenza di percorsi con fondo omogeneo e compatto (p. es. pavimentazione antitrauma).	Altro materiale	Numero	1,00	€0,00
372	Vezzano	DANTE, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	6,80	€1.441,60
373	Vezzano	DANTE, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	11,00	€6,60

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
374	Vezzano	DANTE, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Porfido	Metri quadri	8,40	€831,60
375	Vezzano	DANTE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Porfido	Numero	2,00	€186,00
376	Vezzano	DANTE, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Porfido	Numero	1,00	€93,00
377	Vezzano	DANTE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	15,00	€1.485,00
378	Vezzano	DANTE, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Porfido	Metri quadri	13,50	€2.362,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
379	Vezzano	DANTE, via	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale	Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra - vernice	Numero	1,00	€47,00
380	Vezzano	DANTE, via	e.01	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - semplice (dosso/ paletto/archetto/ fioriera/cassonetto della spazzatura/espositore mobile)	Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.	Riposizionamento elemento	Numero	1,00	€41,00
381	Vezzano	DANTE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	21,00	€1.365,00
382	Vezzano	DANTE, via	h.06	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	9,00	€1.908,00
383	Vezzano	NAGHEL, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
384	Vezzano	NAGHEL, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazioni di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	6,75	€776,25
385	Vezzano	NAGHEL, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00
386	Vezzano	NAGHEL, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	7,50	€375,00
387	Vezzano	NAGHEL, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	12,00	€7,20

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
388	Vezzano	NAZIONALE, via	n.06	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti	Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.	Asfalto	Metri quadri	3,00	€234,00
389	Vezzano	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	3,00	€183,00
390	Vezzano	NAZIONALE, via	n.06	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti	Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.	Asfalto	Metri quadri	3,00	€234,00
391	Vezzano	NAZIONALE, via	n.03	Pavimentazio ne inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00
392	Vezzano	NAZIONALE, via	n.02	Pavimentazio ne inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	7,50	€487,50
393	Vezzano	NAZIONALE, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percoso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	19,50	€2.242,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
394	Vezzano	NAZIONALE, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€390,00
395	Vezzano	PICAREL, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,20	€262,40
396	Vezzano	PICAREL, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucchiabile, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm).	Asfalto	Metri quadri	13,92	€1.600,80
397	Vezzano	PICAREL, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	16,00	€1.040,00
398	Vezzano	PICAREL, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
399	Vezzano	PICAREL, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Asfalto	Metri quadri	20,00	€3.800,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
400	Vezzano	PICAREL, via	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale	Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra - vernice	Numero	1,00	€47,00
401	Vezzano	PICAREL, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00
402	Vezzano	PICAREL, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	33,00	€19,80
403	Vezzano	PICAREL, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze	Corrimano	Metri lineari	21,00	€1.218,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
404	Vezzano	PICAREL, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	7,50	€487,50
405	Vezzano	PICAREL, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€300,00
406	Vezzano	PICAREL, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Porfido	Metri quadri	31,50	€5.512,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
407	Vezzano	PICAREL, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Porfido	Metri quadri	33,00	€5.775,00
408	Vezzano	PICAREL, via	l.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze	Corrimano	Metri lineari	22,00	€1.276,00
409	Vezzano	PICAREL, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	10,80	€702,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
410	Vezzano	ROMA, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.	Asfalto	Metri quadri	3,00	€345,00
411	Vezzano	ROMA, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
412	Vezzano	ROMA, via	q.01	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
413	Vezzano	ROMA, via	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili	Realizzazione di area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individui una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra, segnaletica verticale	Numero	1,00	€224,00
414	Vezzano	ROMA, via	n.06	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti	Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentano di proseguire il percorso sull'altro lato.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€468,00
415	Vezzano	ROMA, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Asfalto	Metri quadri	21,00	€2.415,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
416	Vezzano	ROMA, via	n.06	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti	Ripristino della planarità del percorso pedonale mediante riduzione delle radici, demolizione e ripristino della pavimentazione. Il piano di calpestio dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - pendenza trasversale non superiore all'1%. In caso di impossibilità di realizzazione di un piano come indicato precedentemente sarà necessario individuare attraversamenti pedonali che consentano di proseguire il percorso sull'altro lato.	Asfalto	Metri quadri	4,50	€351,00
417	Vezzano	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	5,90	€483,80
418	Vezzano	ROMA, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	9,60	€2.736,00
419	Vezzano	ROMA, via	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	2,10	€172,20
420	Vezzano	ROMA, via	m.08	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di una pensilina a protezione della fermata del trasporto pubblico	Inserimento di pensilina di protezione di uno spazio di sosta.	Pensilina	Numero	1,00	€8.388,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
421	Vezzano	ROMA, via	m.07	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di seduta a corredo di fermata del trasporto pubblico	Inserimento di seduta o appoggio ischiatico in prossimità della fermata del trasporto pubblico.	Seduta	Numero	1,00	€542,00
422	Vezzano	ROMA, via	q.01	Informazione e comunicazione assente o inadeguata	Assenza o inadeguatezza delle informazioni acustiche	Installazione di sistema di comunicazione vocale delle informazioni (per esempio relative ai mezzi in pubblici in fermata).	Informazioni acustiche	Numero	1,00	€500,00
423	Vezzano	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	3,70	€303,40
424	Vezzano	ROMA, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Porfido	Metri quadri	10,50	€1.837,50
425	Vezzano	ROMA, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Porfido	Metri quadri	7,50	€742,50
426	Vezzano	ROMA, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	3,60	€61,20
427	Vezzano	ROMA, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali	Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.	Porfido	Metri quadri	8,10	€1.417,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
428	Vezzano	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,80	€557,60
429	Vezzano	ROMA, via	h.08	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per interrompere il percorso	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di arresto-pericolo (trattata con cupolette-punti), a indicare, se posto sul bordo di un marciapiede, che in quel punto non si deve attraversare la strada. La profondità di questo codice è di 40 cm quando delimita una zona che si percorre in senso parallelo al senso di marcia, mentre deve essere di 60 cm se deve sbarrare il passo di chi se la trova di fronte.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	2,00	€424,00
430	Vezzano	ROMA, via	p.02	Vegetazione inadeguata	Vegetazione eccessiva o inadeguata lineare	Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo al fine di liberare lo spazio di transito fino all'altezza 220 cm dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso. Intervento lineare.	Potatura	Metri lineari	10,00	€170,00
431	Vezzano	ROMA, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare e con contrasto cromatico.	Porfido	Metri quadri	3,60	€630,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
432	Vezzano	ROMA, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	20,00	€5.740,00
433	Vezzano	ROMA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	20,00	€1.980,00
434	Vezzano	ROMA, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	25,50	€433,50
435	Vezzano	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40
436	Vezzano	ROMA, via	l.03	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso con pendenza inadeguata e non giustificata	Eliminazione della rampa esistente e ripristino del marciapiede che dovrà avere le seguenti caratteristiche: - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pendenza longitudinale non superiore al 5%; - finitura della pavimentazione antisdrucchiabile e perfettamente complanare.	Porfido	Metri quadri	6,00	€1.050,00
437	Vezzano	ROMA, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	19,50	€331,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
438	Vezzano	ROMA, via	d.01	Passo carraio inadeguato	Passocarraio inadeguato per pendenza trasversale	Adeguamento del passo carraio mediante realizzazione di un percorso: - con pendenza trasversale inferiore a 1%; - con larghezza non inferiore a 120 cm; - posto a una quota intermedia fra quella del piano strada e quella di approdo dei mezzi; - raccordato parallelamente al senso di marcia pedonale con rampe con pendenza non superiore al 5% (massima 8%). I raccordi per l'attraversamento dei veicoli non dovranno ridurre la larghezza minima del passaggio pedonale.	Porfido	Metri quadri	14,10	€2.467,50
439	Vezzano	ROMA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	10,50	€1.039,50
440	Vezzano	ROMA, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00
441	Vezzano	ROMA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	21,00	€2.079,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
442	Vezzano	ROMA, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.	Porfido	Metri quadri	3,30	€577,50
443	Vezzano	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	5,20	€426,40
444	Vezzano	ROMA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	16,50	€1.072,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
445	Vezzano	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	5,10	€418,20
446	Vezzano	ROMA, via	b.01	Raccordo pedonale inadeguato	Raccordo pedonale inadeguato - compresenza pendenze longitudinale e trasversale in prossimità della rampa di raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento in carreggiata	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione antisdrucchiabile, uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm).	Asfalto	Metri quadri	4,32	€496,80
447	Vezzano	ROMA, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	12,00	€780,00
448	Vezzano	ROMA, via	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	4,00	€2,40
449	Vezzano	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
450	Vezzano	ROMA, via	g.02	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a due rampe	Raccordo del dislivello esistente tramite asporto di materiale e realizzazione di due rampe con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm; - lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale con lunghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio (ove esistano) e in ogni caso non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	11,55	€1.328,25
451	Vezzano	ROMA, via	f.07	Parcheggio riservato inadeguato	Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili	Realizzazione di area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a 220 cm d'altezza; - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individui una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra, segnaletica verticale	Numero	1,00	€224,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
452	Vezzano	ROMA, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	3,00	€195,00
453	Vezzano	ROMA, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00
454	Vezzano	ROMA, via	g.02	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a due rampe	Raccordo del dislivello esistente tramite asporto di materiale e realizzazione di due rampe con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm; - lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale con lunghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio (ove esistano) e in ogni caso non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	44,10	€7.717,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
455	Vezzano	ROMA, via	I.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (porfido)	Metri quadri	3,00	€1.940,22
456	Vezzano	ROMA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	26,40	€2.613,60
457	Vezzano	ROMA, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	3,00	€51,00
458	Vezzano	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	6,60	€1.399,20
459	Vezzano	ROMA, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	22,00	€528,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
460	Vezzano	ROMA, via	n.02	Pavimentazio ne inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	16,00	€1.584,00
461	Vezzano	ROMA, via	l.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazionedi sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	16,00	€384,00
462	Vezzano	ROMA, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabileche deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	7,20	€1.526,40

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
463	Vezzano	ROMA, via	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazioni di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattile plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	1,80	€207,00
464	Vezzano	ROMA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
465	Vezzano	ROMA, via	d.02	Passo carraio inadeguato	Passo carraio inadeguato per pendenza longitudinale delle rampe laterali	Adeguamento passo carraio da mantenersi alla quota del piano carrabile, attraverso la realizzazione di rampe di raccordo al percorso pedonale esistente con pendenza del 5% (massima 8%). La porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	18,00	€2.070,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
466	Vezzano	ROMA, via	h.01	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnaletica di preavviso di un attraversamento	Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattilopiantare a pavimento (codice di pericolo valicabile), posta trasversalmente alla direzione di marcia. La segnaletica tattilopiantare di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve a evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	4,40	€360,80
467	Vezzano	ROMA, via	m.11	Arredo urbano assente o inadeguato	Isola ecologica inaccessibile per il modello degli elementi di conferimento	Inserimento di contenitori stradali di conferimento dei rifiuti con altezza dell'apertura massima pari a 140 cm e meccanismo di apertura agevolmente utilizzabile.	Altro materiale	Numero	5,00	€2.000,00
468	Vezzano	ROMA, via	h.06	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	9,00	€1.908,00
469	Vezzano	ROMA, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Cemento	Numero	2,00	€122,00
470	Vezzano	ROMA, via	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	14,00	€8,40
471	Vezzano	ROMA, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	4,00	€68,00
472	Vezzano	ROMA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	9,75	€965,25

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
473	Vezzano	ROMA, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	13,00	€312,00
474	Vezzano	ROMA, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	29,90	€2.960,10
475	Vezzano	ROMA, via	I.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	23,00	€552,00
476	Vezzano	ROMA, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra, borchie	Metri lineari	55,00	€1.353,00
477	Vezzano	RONCH, via	I.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15cm o elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice	Metri lineari	173,00	€103,80
478	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Porfido	Metri quadri	30,00	€2.970,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
479	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	l.05	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di protezione del percorso pedonale	Realizzazione di sistema di protezione del percorso: con elemento battiruota a terra nel caso di presenza di dislivello e/o attraverso sistema di protezione in altezza tipo archetto parapedonale.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	25,00	€600,00
480	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	25,00	€5.300,00
481	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Strisce zebraure, borchie	Metri quadri	15,00	€1.920,00
482	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	e.01	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - semplice (dosso/ paletto/archetto/ fioriera/cassonetto della spazzatura/espositore mobile)	Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.	Altro materiale	Numero	1,00	€41,00
483	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	l.02	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato	Ampliamento della larghezza complessiva del percorso esistente tramite realizzazione di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente. Per consentirne l'uso da parte di persone in sedia a ruote, la larghezza minima del percorso dovrà essere di 120 cm, con superficie calpestabile compatta ed omogenea. Le fugature, se presenti, saranno prive di risalti e non superiori a 0,5 cm. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.	Porfido	Metri quadri	0,60	€174,00
484	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebraure posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	5,90	€1.250,80

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
485	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	m.08	Arredo urbano assente o inadeguato	Assenza di una pensilina a protezione della fermata del trasporto pubblico	Inserimento di pensilina di protezione di uno spazio di sosta.	Pensilina	Numero	1,00	€8.388,00
486	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	e.02	Ostacolo	Ostacolo da riposizionare - complesso (dissuasore di sosta/ espositore fisso/ base fissa a corredo di segnaletica verticale/ seduta)	Riposizionamento dell'ostacolo in altra sede tale da non intercettare il percorso pedonale che deve mantenere larghezza minima di 120 cm e altezza minima 220 cm.	Riposizionamento elemento	Numero	1,00	€82,00
487	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	h.04	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di fermata del mezzo pubblico	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da: - una fascia (codice direzione rettilinea) posta trasversalmente al senso di marcia di larghezza 60 cm; - una fascia (codice di attenzione - servizio) di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	2,10	€445,20
488	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	e.05	Ostacolo	Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli	Protezione del percorso pedonale da parte di veicoli a quattro e due ruote attraverso maggior controllo da parte delle forze dell'ordine o l'installazione di cordolo stradale con delineatore cilindrico.	Controllo da parte delle forze dell'ordine	Numero	1,00	€0,00
489	Vezzano	SAN VALENTINO, piazza	l.01	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso	Delimitazione di porzione del percorso riservata ai pedoni tramite realizzazione di segnaletica a terra con riga bianca di larghezza 12-15 cm o fissaggio di elemento percettibile al tatto plantare, finalizzata ad aumentarne il livello di sicurezza in ambiti caratterizzati da scarso traffico veicolare. La pavimentazione da delimitare deve risultare compatta e omogenea e avere pendenza trasversale non superiore all'1%.	Segnaletica a terra - vernice, norchie metalliche o altro sistema tattilopiantare	Metri lineari	50,00	€1.230,00
490	Vezzano	STOPPANI, via	l.04	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso in rilevato	Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche: - altezza massima 12 cm dal piano carrabile; - larghezza minima 150 cm, in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm, è ammessa larghezza minima 120 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); - pendenza longitudinale massima: 5%; - pendenza trasversale massima: 1%; - altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio; - finitura tale da rendere il piano di calpestio omogeneo e compatto.	Marciapiede (asfalto)	Metri quadri	42,00	€11.970,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
491	Vezzano	STOPPANI, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	85,00	€4.930,00
492	Vezzano	STOPPANI, via	f.02	Parcheggio riservato inadeguato	Parcheggio riservato ortogonale o longitudinale al percorso pedonale di area inadeguata (dimensioni inferiori a 5x3,20 m) o sprovvisto di segnaletica orizzontale	Adeguamento delle dimensioni dell'area di parcheggio riservato fino a 5x3,20 m mediante nuova verniciatura a terra. L'area dovrà: - essere adeguatamente evidenziata da una segnaletica orizzontale che individua una zona di 170 cm di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima 150 cm, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento. Nel caso di parcheggio longitudinale l'adeguamento delle dimensioni sarà fino a 6x3,20 m. Se le dimensioni non consentono la presenza di una seconda zona libera di 150 cm, si opterà per l'area retrostante la vettura come previsto dal codice della strada. La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (pendenza max 5%) con il percorso principale.	Segnaletica a terra - vernice	Numero	2,00	€94,00
493	Vezzano	STOPPANI, via	I.12	Percorso inadeguato o non protetto	Assenza di percorso pedonale a raso in parcheggio	Delimitazione di porzione del percorso pedonale in area destinata a parcheggio tramite realizzazione di zebrature su pavimentazione. In particolare i materiali dovranno: - essere tali da renderle visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; - essere antisdrucciolevoli; - non sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione.	Strisce zebrate	Metri lineari	170,00	€1.020,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
494	Vezzano	STOPPANI, via	h.05	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di edificio pubblico/targa tattile	Inserimento di segnalazionetattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza60 cm con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con codice di attenzione/servizio, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità dell'elemento da segnalare.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,00	€574,00
495	Vezzano	STOPPANI, via	i.01	Segnalazione tattile e/o ad alto contrasto assente o inadeguata	Difficoltà di percezione della differenza di quota	Marcatura dello spigolo dei gradini tramite: - applicazione di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm sulle pedate; - evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.	Altro materiale	Metri quadri	24,00	€360,00
496	Vezzano	STOPPANI, via	n.05	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature	Rifacimento della fugatura tramite asportazione del materiale sporgente e ripristino del materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarità tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	Sigillante per fugature	Metri quadri	10,00	€170,00
497	Vezzano	STOPPANI, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazionedi attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebraure di larghezza minima pari a 250 cm.	Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	9,00	€2.583,00
498	Vezzano	STOPPANI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	7,50	€375,00
499	Vezzano	STOPPANI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00
500	Vezzano	STOPPANI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	45,00	€2.925,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
501	Vezzano	STOPPANI, via	I.07	Percorso inadeguato o non protetto	Percorso in pendenza privo di corrimano	Inserimento di corrimano visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti con le seguenti caratteristiche: - sezione con diametro pari a 40 mm; - altezza compresa fra 90 e 100 cm; - prolungamento di 30 cm oltre la fine del percorso in pendenza; - distanza fra corrimano e parete compresa fra 4 e 5 cm. Nel caso di maggior uso da parte di bambini il corrimano dovrà avere: - sezione non superiore a 30 mm; - altezza compresa tra 60 e 75 cm. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze.	Corrimano	Metri lineari	80,00	€4.640,00
502	Vezzano	STOPPANI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00
503	Vezzano	STOPPANI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
504	Vezzano	STOPPANI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	15,00	€975,00
505	Vezzano	STOPPANI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	2,00	€122,00
506	Vezzano	STOPPANI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	36,00	€2.340,00
507	Vezzano	STOPPANI, via	c.01	Attraversamento pedonale assente o inadeguato	Assenza di attraversamento pedonale (a raso)	Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso con pavimentazione medesima a quella già presente, tramite: - adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente; - inserimento di segnaletica tattile a pavimento; - realizzazione di zebra di larghezza minima pari a 250 cm.	Asfalto, vernice, Tipo LogesVetEvolution	Metri quadri	17,50	€5.022,50

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
508	Vezzano	STOPPANI, via	a.01	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Pendenza trasversale eccessiva	Demolizione e rifacimento della porzione di pavimentazione interessata da pendenza trasversale e realizzazione di nuovo piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.	Asfalto	Metri quadri	16,50	€1.072,50
509	Vezzano	STOPPANI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	60,00	€3.900,00
510	Vezzano	STOPPANI, via	e.05	Ostacolo	Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli	Protezione del percorso pedonale da parte di veicoli a quattro e due ruote attraverso maggior controllo da parte delle forze dell'ordine o l'installazione di cordolo stradale con delineatore cilindrico.	Controllo da parte delle forze dell'ordine	Numero	1,00	€0,00
511	Vezzano	STOPPANI, via	n.01	Pavimentazione inadeguata	Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.	Asfalto	Metri quadri	0,75	€37,50
512	Vezzano	STOPPANI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
513	Vezzano	STOPPANI, via	n.03	Pavimentazione inadeguata	Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino	Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e messa in quota del manufatto al fine di rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.	Asfalto	Numero	1,00	€61,00
514	Vezzano	STOPPANI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	42,00	€2.730,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
515	Vezzano	STOPPANI, via	a.02	Pendenza eccessiva del piano di calpestio	Scivolo con pendenza longitudinale eccessiva o assenza di scivolo	Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore all'8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm). - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare e con contrasto cromatico.	Asfalto	Metri quadri	6,00	€690,00
516	Vezzano	STOPPANI, via	n.02	Pavimentazione inadeguata	Sconnessione generalizzata della pavimentazione	Sostituzione della pavimentazione previa demolizione dell'esistente. Il nuovo percorso dovrà avere le seguenti caratteristiche: - superficie calpestabile compatta ed omogenea; - pendenza trasversale non superiore all'1%; - larghezza non inferiore a 150 cm.	Asfalto	Metri quadri	28,50	€1.852,50
517	Vezzano	STOPPANI, via	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	6,80	€557,60
518	Vezzano	STOPPANI, via	h.06	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti;	Inserimento di segnalazione tattilopiantare costituita da codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).	Borchie metalliche o altro sistema tattilopiantare in contesto storico	Metri lineari	7,00	€1.484,00

ID	LOCALITA'	INDIRIZZO	CODICE CRITICITA'	CRITICITA'	DESCRIZIONE CRITICITA'	DESCRIZIONE INTERVENTO	MATERIALE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO
519	Vezzano	Strada Provinciale 18	h.02	Segnaletica tattilopiantare assente o inadeguata	Assenza o danneggiamento di segnalazione tattilopiantare per l'intercettazione di attraversamento pedonale	Intercettazione dell'attraversamento pedonale attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilopiantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo sarà sufficiente sbarrare il marciapiede all'altezza del centro della zona zebrata posta a 90°, con il codice di direzione rettilinea di larghezza 60 cm, che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il codice di pericolo valicabile che deve coprire tutta la luce dello scivolo.	Tipo LogesVetEvolution	Metri lineari	7,20	€590,40
520	Vezzano	Strada Provinciale 18	e.03	Ostacolo	Ostacolo da schermare e segnalare (cassetta postale/impianto semaforico/palo di illuminazione/parchimetro/pensilina)	Schermatura dell'ostacolo (es.: transennatura, applicazione di pannello o striscia di materiale a elevata elasticità ed assorbimento d'urto, etc. per la protezione dagli spigoli vivi) e segnalazione dello stesso a quota piano di calpestio (intercettibile da bastone bianco/tatto plantare).	Altro materiale	Numero	2,00	€328,00
521	Vezzano	Strada Provinciale 18	l.10	Percorso inadeguato o non protetto	Separazione non adeguata fra percorso pedonale e ciclabile	Inserimento di cordolo in rilievo a separazione del percorso ciclabile e pedonale.	Borchie, vernice	Metri lineari	19,00	€11,40
522	Vezzano	Strada Provinciale 18	g.01	Dislivello	Gradino maggiore di 2,5 cm - soluzione a una rampa	Raccordo del dislivello esistente tramite riporto di materiale con realizzazione di una rampa avente le seguenti caratteristiche: - pendenza longitudinale preferibilmente inferiore/uguale al 5% (in ogni caso non superiore al 8%); - pendenza trasversale non superiore all'1%; - pavimentazione uniforme e compatta; - larghezza non inferiore a 120 cm (se possibile pari a 150 cm); - per lunghezze superiori ai 10 m la rampa dovrà essere interrotta con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a 150x150 cm; - per dislivelli fra i piani a monte e valle della rampa maggiori di 20 cm, si suggerisce di dotare la stessa di cordolo battiruota (o elemento di medesima risposta funzionale) e corrimano su almeno uno dei due lati, visibilmente percepibile anche a distanza; - la rampa dovrà essere percepibile da parte delle persone non vedenti tramite l'impiego di opportuna segnaletica tattilo plantare ad alto contrasto cromatico; - qualora la larghezza del percorso pedonale esistente sia superiore a 200 cm, la rampa potrà avere larghezza inferiore alla totalità dello stesso ma in ogni caso non inferiore a 120 cm.	Asfalto	Metri quadri	1,50	€172,50