




Scheda di rilevazione n° <u>14</u> relativa all'edificio o al manufatto contrassegnato dal o dai n.: <u>14</u>	
Comprensorio Valle Dell'Adige - C.5	Foglio di mappa catastale: n° 1 - scala 1:1.440 -
Comune amministrativo: Vezzano	Comune catastale: CIAGO
N.di particella/e catastale/i: <u>35</u>	Data rilievo: febbraio 1995 (arch.M.Talamo)
Numerazione delle unità edilizie presenti nell'edificio:	



Documentazione fotografica - Immagine 1 (Rif.archivio:negativo 1 fotogramma 13)



Documentazione fotografica - Immagine 2 (Rif.archivio:negativo 1 fotogramma 14)



ANALISI

1	Tipologia funzionale originaria	abitazione civile	A	baita	F		
		abitazione rurale	B	<input checked="" type="checkbox"/> volume accessorio	G		
		edificio produttivo	C	manufatto accessorio	H		
		edificio speciale	D	I		
		stalla e fienile	E	non rilevabile	L		
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			8	<input checked="" type="checkbox"/>	
		tra il 1860 e il 1939			6		
		posteriore al 1939			4		
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione			8		
		media definizione			6	<input checked="" type="checkbox"/>	
		bassa definizione			4		
		nessuna definizione			0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrie originarie	2	1	0	<input type="text" value="2"/>	
		caratteri costruttivi	2	1	0	<input type="text" value="1"/>	
		caratteri complement.	2	1	0	<input type="text" value="1"/>	
		aspetti decorativi	2	1	0	<input type="text" value="0"/>	
		Totale					4
5	Destinazione d'uso originaria	conservata					
		modificata parzialmente				<input checked="" type="checkbox"/>	
		modificata totalmente					
		Destinazioni d'uso attuali diverse dall'abitazione					
6	Degrado fisico	nullo					
		medio			<input checked="" type="checkbox"/>		
		elevato			<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Grado di utilizzo	utilizzato					
		sottoutilizzato			<input checked="" type="checkbox"/>		
		in stato di abbandono					
8	Spazi di pertinenza	alta qualità					
		media qualità			<input checked="" type="checkbox"/>		
		bassa qualità					
9 Eventuali vincoli legislativi: L.n.1089/1939 - L.n.364/1909 -							
10 Categoria di intervento prevista dal P.G.T.I.S. C5/1989 (oltre alle manutenzioni e al consolidamento):							
		Restauro					
		Risanamento conservativo					
		Ristrutturazione interna			<input checked="" type="checkbox"/>		
		Ristrutturazione totale					
		Demolizione senza ricostruzione					
		Consolidamento di ruderì					
		Ricostruzione su ruderì					
		Manufatti accessori					
		Sopraelevazione					
		Traslazione di manufatti access.					

11 Note eventuali:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista (oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie)

	R1 - Restauro
	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia <input checked="" type="checkbox"/>
	R4 - Demolizione con ricostruz.
	R4 - Demolizione senza ricostruz.
	Ricostruzione su ruderi
	Manufatti accessori
	Sopraelevazione
	Traslazione di manufatti access.

13 Vincoli e prescrizioni:

- L.n.1089/1939
- L.n.364/1909
- altro

14 Interventi particolari ammessi:

- sopraelevazione ampliamento tipo "d" (art. 49 Norme I.S.)
- traslazione per creazione di spazi pubblici o per motivi di viabilità
- parziale demolizione per creazione di spazi pubblici o per motivi di viabilità
- altro

15 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza

	Cambio coltura
	Pavimentazione
	Modifica andamento naturale