


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	413	FOGLIO DI MAPPA	9
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	.177/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	ED.SPARSO 12
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	08/99
INDIRIZZO / LOCALITA'	MONTE TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	E12		

SCALA : A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		<input checked="" type="checkbox"/> A B C D	malghe baite	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		<input checked="" type="checkbox"/> 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 <input checked="" type="checkbox"/> 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1 5</div>			<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0															
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0															
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>															
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>															
5	Degrado nullo medio elevato		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente //																
10	Note: Edificio residenziale con contorni in pietra alle finestre, parte dell'intonaco in sassi a vista . In caso di intervento mantenere i contorni in pietra ,completare con oscuri in legno e intonaco al civile la facciata nord, per i materiali costruttivi seguire le prescrizioni del prontuario .																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISANAMENTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio