


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	187	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	131
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	187
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	26/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 187		



1	Tipologia funzionale						
	edificio prevalentemente residenziale	X	malghe	E			
	edificio produttivo	B	baite	F			
	edificio speciale	C	G			
	stalle	D	H			
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860				<input checked="" type="checkbox"/>
			tra il 1860 e il 1939				<input type="checkbox"/> 6
			posteriore al 1939				<input type="checkbox"/> 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione				<input type="checkbox"/> 8
			media definizione				<input type="checkbox"/> 6
			bassa definizione				<input checked="" type="checkbox"/> X
			nessuna definizione				<input type="checkbox"/> 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali				<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0
			costruttivo				<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0
			complementari				<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0
			decorativi				<input type="checkbox"/> 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> 8
			TOTALE				1 5
5	Degrado		nullo				<input checked="" type="checkbox"/>
			medio				<input type="checkbox"/>
			elevato				<input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo		utilizzato				<input type="checkbox"/>
			sottoutilizzato				<input checked="" type="checkbox"/>
			in stato di abbandono				<input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza		alta qualità				<input type="checkbox"/>
			media qualità				<input type="checkbox"/>
			bassa qualità				<input checked="" type="checkbox"/> X
8	Vincoli legislativi						
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISANAMENTO CONSERVATIVO				
10	Note: Edificio residenziale completamente ristrutturato con tetto in coppi, due balconi e scuri in legno, cornici in pietra anche lavorata alle finestre					
						

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo..... /
		oggetto di vincolo..... /
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	