



Scheda di rilevazione n° <u>102</u> relativa all'edificio o al manufatto contrassegnato dal o dai n.: <u>106</u>	
Comprensorio Valle Dell'Adige - C.5	Foglio di mappa catastale: n° 4 - scala 1:1.440 -
Comune amministrativo: Vezzano	Comune catastale: VEZZANO
N.di particella/e catastale/i: <u>25 - 25/2</u>	Data rilievo: febbraio 1995 (arch.M.Talamo)
Numerazione delle unità edilizie presenti nell'edificio:	

Estratto mappa catastale - F.M. 4 - 1:1.440 -



Indicazione della ripresa fotografica sulla base cartografica di piano





Documentazione fotografica - Immagine 1 (Rif.archivio:negativo Q fotogramma 6 )



Documentazione fotografica - Immagine 2 (Rif.archivio:negativo Q fotogramma 15 )





## ANALISI

1	Tipologia funzionale originaria	abitazione civile	A	<input checked="" type="checkbox"/>	baia	F	
		abitazione rurale	B		volume accessorio	G	
		edificio produttivo	C		manufatto accessorio	H	
		edificio speciale	D		.....	I	
		stalla e fienile	E		non rilevabile	L	
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	8				
		tra il 1860 e il 1939	6				
		posteriore al 1939	4	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	8				
		media definizione	6				
		bassa definizione	4	<input checked="" type="checkbox"/>			
		nessuna definizione	0				
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrie originarie	2	1	0	/	
		caratteri costruttivi	2	1	0	/	
		caratteri complement.	2	1	0	/	
		aspetti decorativi	2	1	0	0	
		Totale				11	
5	Destinazione d'uso originaria	conservata	<input checked="" type="checkbox"/>				
		modificata parzialmente					
		modificata totalmente					
	Destinazioni d'uso attuali diverse dall'abitazione	al piano terra					
ai piani superiori							
6	Degrado fisico	nullo	<input checked="" type="checkbox"/>				
		medio					
		elevato					
7	Grado di utilizzo	utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>				
		sottoutilizzato					
		in stato di abbandono					
8	Spazi di pertinenza	alta qualità					
		media qualità	<input checked="" type="checkbox"/>				
		bassa qualità					
9	Eventuali vincoli legislativi: L.n.1089/1939 - L.n.364/1909 -						
10	Categoria di intervento prevista dal P.G.T.I.S. C5/1989 (oltre alle manutenzioni e al consolidamento):	Restauro					
		Risanamento conservativo					
		Ristrutturazione interna	<input checked="" type="checkbox"/>				
		Ristrutturazione totale					
		Demolizione senza ricostruzione					
		Consolidamento di ruderi					
		Ricostruzione su ruderi					
		Manufatti accessori					
		Sopraelevazione					
		Traslazione di manufatti access.					