


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	410	FOGLIO DI MAPPA	9
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	.177/6
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	ED.SPARSO 9
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	08/99
INDIRIZZO / LOCALITA'	MONTE TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	E9		

SCALA : A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	<b>Tipologia funzionale</b> edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		<del>A</del> B C D	malghe baite chiesa..... .....	E F G H												
2	<b>Epoca di costruzione</b> anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		<input checked="" type="checkbox"/> 6 4														
3	<b>Tipologia architettonica storica</b> alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 <input checked="" type="checkbox"/> 0														
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1 6</div>			<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0															
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0															
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0															
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>															
5	<b>Degrado</b> nullo medio elevato		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>														
6	<b>Grado di utilizzo</b> utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
7	<b>Spazi di pertinenza</b> alta qualità media qualità bassa qualità		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
8	<b>Vincoli legislativi</b> .....																
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b> //																
10	<b>Note:</b> Edificio con contorni in pietra alle finestre , poggolo fatiscente in legno intonaco in sassi a vista. In caso di intervento possibilita' di ampliamento per il recupero del sottotetto a fini abitativi,allineamento dei fori esterni, possibilita' di realizzare poggolo come esistente in legno finestre ed oscuri in legno .Tutti i materiali impiegati seguino le prescrizioni del prontuario.																

## PROGETTO

11	<b>Categoria di intervento prevista</b> <b>RISANAMENTO « A »</b>
12	<b>Vincoli particolari</b> tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b> .....
14	<b>Fronte di pregio</b> .....