

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	126	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	81/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	126
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	26/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 126		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	X B C D	malghe baite	E F G H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div>												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">8</div>												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>8</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1 0</div>	2	1	8	2	X	0	2	X	0	2	1	8
2	1	8														
2	X	0														
2	X	0														
2	1	8														
5	Degrado		nullo medio elevato	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"></div>												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">X</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"></div>												
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">X</div>												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		RISTRUTTURAZIONE INTERNA													
10	Note: Edificio residenziale completamente ristrutturato con intonaco liscio, scuri in legno e cornici in pietra anche lavorata alle finestre.															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....
14	Fronte di pregio