


Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	418	FOGLIO DI MAPPA	9
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	.178/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	ED.SPARSO 17
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	08/99
INDIRIZZO / LOCALITA'	MONTE TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	E17		

SCALA : A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		<input checked="" type="checkbox"/> 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 <input checked="" type="checkbox"/> 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1 4</div>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0														
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>														
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>														
5	Degrado	nullo medio elevato		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità		<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">X</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente //															
10	Note: Edificio con finestre ed oscuri in legno , intonaco al civile. In caso di intervento attenersi nell'uso dei materiali come da prontuario. Possibilità di ampliamento in sopraelevazione per il recupero del sottotetto a fini abitativi.															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISANAMENTO « A »
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....
14	Fronte di pregio.....