


Scheda di rilevazione n° **12** relativa all'edificio o al manufatto contrassegnato dal o dai n.: **12**  
 Comprensorio Valle Dell'Adige - C.5 Foglio di mappa catastale: n° 2 - scala 1:1.440 -  
 Comune amministrativo: Vezzano Comune catastale: MARGONE  
 N.di particelle catastale/i: **22/1** Data rilievo: febbraio 1995 (arch.M.Talamo)  
 Numerazione delle unità edilizie presenti nell'edificio:

Estratto mappa catastale - F.M. 2 - 1:1.440 -



### Indicazione della ripresa fotografica sulla base cartografica di piano



Documentazione fotografica - Immagine 1 (Rif.archivio:negativo2M fotogramma 4)



Documentazione fotografica - Immagine 2 (Rif.archivio:negativo    fotogramma   )



ANALISI

1	Tipologia funzionale originaria	abitazione civile	A	baita	F			
		abitazione rurale	B	volume accessorio	G	<input checked="" type="checkbox"/>		
		edificio produttivo	C	manufatto accessorio	H			
		edificio speciale	D	.....	I			
		stalla e fienile	E	non rilevabile	L			
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	8			
				tra il 1860 e il 1939	6			
				posteriore al 1939	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	8			
				media definizione	6			
				bassa definizione	4	<input checked="" type="checkbox"/>		
				nessuna definizione	0			
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrie originarie	2	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>
				caratteri costruttivi	2	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>
				caratteri complement.	2	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>
				aspetti decorativi	2	1	0	<input type="checkbox"/>
				Totale				<b>3</b>
5	Destinazione d'uso originaria			conservata				<input checked="" type="checkbox"/>
				modificata parzialmente				
				modificata totalmente				
		Destinazioni d'uso attuali diverse dall'abitazione		al piano terra				
6	Degrado fisico			ai piani superiori				
				nullo				
				medio				<input checked="" type="checkbox"/>
7	Grado di utilizzo			elevato				
				utilizzato				
				sottoutilizzato				<input checked="" type="checkbox"/>
8	Spazi di pertinenza			in stato di abbandono				
				alta qualità				
				media qualità				<input checked="" type="checkbox"/>
9	Eventuali vincoli legislativi: L.n.1089/1939 - L.n.364/1909 -			bassa qualità				
10	Categoria di intervento prevista dal P.G.T.I.S. C5/1989 (oltre alle manutenzioni e al consolidamento):			Restauro				
				Risanamento conservativo				
				Ristrutturazione interna				
				Ristrutturazione totale				<input checked="" type="checkbox"/>
				Demolizione senza ricostruzione				
				Consolidamento di ruder				
				Ricostruzione su ruder				
				Manufatti accessori				
				Sopraelevazione				
				Traslazione di manufatti access.				

Scheda n° **12** pag. - 3 -

11 Note eventuali:

### PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista (oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie)

	R1 - Restauro
	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristruttutazione edilizia <input checked="" type="checkbox"/>
	R4 - Demolizione con ricostruz.
	R4 - Demolizione senza ricostruz.
	Ricostruzione su ruderi
	Manufatti accessori
	Sopraelevazione
	Traslazione di manufatti access.

13 Vincoli e prescrizioni:

- L.n.1089/1939
- L.n.364/1909
- altro

14 Interventi particolari ammessi:

- sopraelevazione
- traslazione per creazione di spazi pubblici o per motivi di viabilità
- parziale demolizione per creazione di spazi pubblici o per motivi di viabilità
- altro

15 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza

	Cambio coltura
	Pavimentazione
	Modifica andamento naturale