


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	145	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	20/3
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	145
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	26/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 145		



1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	B C D	malghe baite	E F G H														
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4														
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> * 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	<table border="1"><tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table> TOTALE <table border="1"><tr><td>1</td><td>4</td></tr></table>	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	4
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>																	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0																	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	0																	
2	1	<input checked="" type="checkbox"/>																	
1	4																		
5	Degrado			nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
6	Grado di utilizzo			utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
7	Spazi di pertinenza			alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>														
8	Vincoli legislativi																		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	RISTRUTURAZIONE INTERNA																	
10	Note: Edificio residenziale, con intonaco grezzo, scuri in legno e cornici in pietra alle finestre, in parte costruito dopo il 1860.																		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISANAMENTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo..... /
		oggetto di vincolo..... /
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	