



Scheda di rilevazione n° 53 relativa all'edificio o al manufatto contrassegnato dal o dai n.: 53 - 54	Foglio di mappa catastale: n° 4 - scala 1:1.440 -
Comprensorio Valle Dell'Adige - C.5	Comune amministrativo: Vezzano
N.di particella/e catastale/i: 101 - 127	Comune catastale: SANTA MASSENZA
Numerazione delle unità edilizie presenti nell'edificio:	Data rilievo: febbraio 1995 (arch.M.Talamo)



Indicazione della ripresa fotografica sulla base cartografica di piano



Documentazione fotografica - Immagine 1 (Rif.archivio:negativo 2A fotogramma 7)



Documentazione fotografica - Immagine 2 (Rif.archivio:negativo 2A fotogramma 10)



ANALISI

1	Tipologia funzionale originaria	abitazione civile	A	baita	F	
		abitazione rurale	B	<input checked="" type="checkbox"/> volume accessorio	G	<input checked="" type="checkbox"/>
		edificio produttivo	C	manufatto accessorio	H	
		edificio speciale	D	I	
		stalla e fienile	E	non rilevabile	L	
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860			8	
		tra il 1860 e il 1939			6	
		posteriore al 1939			4	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione			8	
		media definizione			6	
		bassa definizione			4	
		nessuna definizione			0	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrie originarie	2	1	0	<input checked="" type="checkbox"/> 1
		caratteri costruttivi	2	1	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0
		caratteri complement.	2	1	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0
		aspetti decorativi	2	1	0	<input checked="" type="checkbox"/> 0
		Totale				<input checked="" type="checkbox"/> 1
5	Destinazione d'uso originaria	conservata				
		modificata parzialmente				<input checked="" type="checkbox"/>
		modificata totalmente				
Destinazioni d'uso attuali diverse dall'abitazione	al piano terra					
	ai piani superiori					
6	Degrado fisico	nullo				
		medio			<input checked="" type="checkbox"/>	
		elevato				
7	Grado di utilizzo	utilizzato				
		sottoutilizzato			<input checked="" type="checkbox"/>	
		in stato di abbandono				
8	Spazi di pertinenza	alta qualità				
		media qualità			<input checked="" type="checkbox"/>	
		bassa qualità				
9 Eventuali vincoli legislativi: L.n.1089/1939 - L.n.364/1909 -						
10 Categoria di intervento prevista dal P.G.T.I.S. C5/1989 (oltre alle manutenzioni e al consolidamento):						
		Restauro				
		Risanamento conservativo				
		Ristrutturazione interna				
		Ristrutturazione totale			<input checked="" type="checkbox"/>	
		Demolizione senza ricostruzione				
		Consolidamento di ruderi				
		Ricostruzione su ruderi				
		Manufatti accessori				
		Sopraelevazione				
Traslazione di manufatti access.						

11 Note eventuali:

PROGETTO

12 Categoria di intervento prevista (oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie)

	R1 - Restauro
	R2 - Risanamento conservativo
	R3 - Ristrutturazione edilizia <input checked="" type="checkbox"/>
	R4 - Demolizione con ricostruz.
	R4 - Demolizione senza ricostruz.
	Ricostruzione su ruderi
	Manufatti accessori
	Sopraelevazione
	Traslazione di manufatti access.

13 Vincoli e prescrizioni:

- L.n.1089/1939
- L.n.364/1909
- altro

14 Interventi particolari ammessi:

- sopraelevazione ampliamento tipo "b" (art. 49 Norme I.S.)
- traslazione per creazione di spazi pubblici o per motivi di viabilità
- parziale demolizione per creazione di spazi pubblici o per motivi di viabilità
- altro "53" ampliamento tipo "e" (art. 49 Norme I.S.)

30% Volume esistente

15 Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza

	Cambio coltura
	Pavimentazione
	Modifica andamento naturale