


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	54	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	47/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	54
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	26/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	A 54		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	malghe	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
			baite	
			
			
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> 0
			TOTALE	1 0
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> X
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	RISTRUTTURAZIONE INTERNA		
10	Note: Edificio residenziale ristrutturato con tetto in coppi, intonaco grezzo, scuri in legno e cornici in pietra alle finestre			

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	RISTRUTTURAZIONE
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo..... /
		oggetto di vincolo..... /
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio