



COMUNE DI VALLELAGHI
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2024

Art. 39 Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15
Piano Generale di Tutela degli Insegni storici

SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLE UNITA' EDILIZIE
Fraveggio

PROGETTO REDATTO DA:

| | |
|---|-------------------------------------|
| <p>Arch. Michele Gamberoni</p>  | <p>IL CONSIGLIO COMUNALE</p> |
|---|-------------------------------------|

PRIMA ADOZIONE delibera del Consiglio Comunale n. ___ di data ___.
ADOZIONE DEFINITIVA delibera del Consiglio Comunale n. ___ di data ___.
APPROVAZIONE PAT delibera della G.P. n. ___ di data ___.
PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. Bollettino Ufficiale delle Regione T.A.A. n. ___ di data ___.

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .1 - C.C. Fraveggio

FRA001

DATA RILIEVO



23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 1



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|----|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | ALTRO: | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | ANTERIORE AL 1860 | | 8 | | |
| | | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA DEFINIZIONE | | 8 | | |
| | | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | | | | TOTALE | 22 |
| DEGRADO | NULLO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | Vincolo diretto e sito archeologico - D.lgs.42/2004 | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R1- Restauro | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R1- Restauro |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| U.EDILIZIA NUM. FRA002 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .113, 26/2 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 2 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|---|------|-------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Negozio | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> NESSUNA DEFINIZIONE | | | 0 | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 4 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R6- Demolizione | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R6- Demolizione |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | L'unità edilizia n.2 risulta demolita come da previsione di piano per lasciare il posto allo spazio pubblico attrezzato. L'ex sedime è ricompreso negli spazio pubblico attrezzato. L'ex sedime è ricompreso negli spazi di pertinenza della U.E n.1. - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. 46 - C.C. Fraveggio

FRA003

DATA RILIEVO




23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 3



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-------|--------|----|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | ANTERIORE AL 1860 | | | 8 | |
| | | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | | X | | 1 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | X | | | 2 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | X | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | X | 0 |
| | | | | | TOTALE | 18 |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | | MEDIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R4- Demolizione e ricostruzione | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R4- Demolizione e ricostruzione |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .104/1-.104/2-.104/3-.104/4 - C.C. Fraveggio

FRA004

DATA RILIEVO



23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 4



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | | 16 | |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "d" (art. 49 Norme di I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA005 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .103 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 5 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 14 | |
| DEGRADO | <input checked="" type="checkbox"/> NULLO | | | | |
| | MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .130 - C.C. Fraveggio

FRA006

DATA RILIEVO



23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 6



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | | 16 | |
| DEGRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | NULLO | | | | |
| | | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|---|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "a" (art. 49 Norme I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .130 - C.C. Fraveggio

FRA007

DATA RILIEVO



23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 7



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 16 | |
| DEGRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | NULLO | | | |
| | | MEDIO | | | |
| | | ELEVATO | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA008 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .2 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 8 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | ANTERIORE AL 1860 | | 8 | | |
| | | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA DEFINIZIONE | | 8 | | |
| | | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | | TOTALE | 20 |
| DEGRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | NULLO | | | | |
| | | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .2 - C.C. Fraveggio

FRA009

DATA RILIEVO



23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 9



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | ANTERIORE AL 1860 | | | 8 | |
| | | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA DEFINIZIONE | | | 8 | |
| | | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | | 20 | |
| DEGRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | NULLO | | | | |
| | | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA010 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. 4 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 10 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | TOTALE | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA011 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. 4 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 11 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | TOTALE | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |
| | - | | | | | |
| | - | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | |

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA012 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. 4 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 12 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | ANTERIORE AL 1860 | | 8 | | |
| | | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | | TOTALE | 18 |
| DEGRADO | NULLO | | | | | |
| | MEDIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA013 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .7 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 13 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | ANTERIORE AL 1860 | | 8 | | |
| | | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA DEFINIZIONE | | 8 | | |
| | | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | | TOTALE | 20 |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo | | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA014 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .2, .8 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 14 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "d" (art. 49 Norme di I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| U.EDILIZIA NUM. FRA015 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .2, .4, .8 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 15 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "d" (art. 49 Norme di I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA016 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .2 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 16 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| ALTRO: | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 12 | |
| DEGRADO | <input checked="" type="checkbox"/> NULLO | | | | |
| | MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "d" (art. 49 Norme di I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .9 - C.C. Fraveggio

FRA017

DATA RILIEVO


23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 17




COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 15 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "d" (art. 49 Norme di I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA018 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .9, .10/2 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 18 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| ALTRO: | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BASSA DEFINIZIONE | | | 4 | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 10 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .10/1 - C.C. Fraveggio

FRA019

DATA RILIEVO



23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 19



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | | TOTALE | 16 |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA020 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .11 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 20 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | TOTALE | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA021 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .12 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 21 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA022 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .14 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 22 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | | 16 | |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|---|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "a" (art. 49 Norme I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA023 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .14 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 23 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)




CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | | 15 | |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA024 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .10/1 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 24 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| ALTRO: | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 15 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | MEDIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .15 - C.C. Fraveggio

FRA025

DATA RILIEVO


23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 25



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA DEFINIZIONE | | 8 | | |
| | MEDIA DEFINIZIONE | | | | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |
| | | | | TOTALE | 19 | |
| DEGRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | NULLO | | | | |
| | MEDIO | | | | | |
| | ELEVATO | | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA026 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .15 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 26 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA DEFINIZIONE | | 8 | | |
| | MEDIA DEFINIZIONE | | | | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | | | TOTALE | | |
| DEGRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | NULLO | | | | |
| | MEDIO | | | | | |
| | ELEVATO | | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA027 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .17 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 27 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | TOTALE | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | | |
| | MEDIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |
| | - | | | | | |
| | - | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| | - | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA028 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .18 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 28 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | TOTALE | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |
| | - | | | | | |
| | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "d" (art. 49 Norme di I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA029 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .17 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 29 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO




| | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| ALTRO: | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | MEDIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "d" (art. 49 Norme di I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA030 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .21 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 30 |



CATASTO ATTUALE - 12.2022



CATASTO STORICO

COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO



ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | TOTALE | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA031 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .22 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 31 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | | 15 | |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA032 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .24 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 32 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | MEDIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELEVATO | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA033 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .21, .22 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 33 |




COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | |
| | | GARAGE | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | |
| | | STALLA E FIENILE | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | |
| | | ALTRO: | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | |
| | | TRA IL 1860 E IL 1939 | | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | |
| | | MEDIA DEFINIZIONE | | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | | |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | |
| | | | | TOTALE |
| DEGRADO | | NULLO | | |
| | | MEDIO | | |
| | | ELEVATO | | |
| GRADO DI UTILIZZO | | UTILIZZATO | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | |
| | | MEDIA QUALITA' | | |
| | | BASSA QUALITA' | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | |
| NOTE | - | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA034 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .22 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 34 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| ALTRO: | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BASSA DEFINIZIONE | | | 4 | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 11 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA035 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .24 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 35 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO




| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | MEDIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELEVATO | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | |

PROGETTO

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA036 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .24 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 36 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 17 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA037 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .24 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 37 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 15 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|---|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "a" (art. 49 Norme I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA038 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .23 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 38 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | | TOTALE | 15 |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|---|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "a" (art. 49 Norme I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA039 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .23 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 39 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 13 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |
| | - | | | | |
| | - | | | | |

| | |
|--|---|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "a" (art. 49 Norme I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .34 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| FRA040 | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 40 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | TOTALE | 16 |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| U.EDILIZIA NUM. FRA041 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .33/1, .38 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 41 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)




CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 15 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA042 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .38 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 42 |




COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| ALTRO: | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 12 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA043 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .33/1 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 43 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|----|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA DEFINIZIONE | | | 8 | |
| | | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | | | | TOTALE | 19 |
| DEGRADO | <input checked="" type="checkbox"/> | NULLO | | | | |
| | | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| U.EDILIZIA NUM. FRA044 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .33/1, .39 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 44 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | | |
| | GARAGE | | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA DEFINIZIONE | | 8 | | |
| | MEDIA DEFINIZIONE | | | | | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | | 18 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | | |
| | MEDIO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|
| U.EDILIZIA NUM. FRA045 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .33/3, .33/4 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 45 |



CATASTO ATTUALE - 12.2022



ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO

COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023



INQUADRAMENTO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-------|--------|----|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | BASSA DEFINIZIONE | | | 4 | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | | | X | 0 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | X | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | X | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | X | 0 |
| | | | | | TOTALE | 10 |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA046 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .40 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 46 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTA DEFINIZIONE | | | 8 | |
| | | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | | TOTALE | 19 |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA047 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .40 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 47 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | VOLUME ACCESSORIO | | | |
| ALTRO: | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | POSTERIORE AL 1939 | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | BASSA DEFINIZIONE | | 4 | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 10 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .41/2 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| FRA048 | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 48 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | 6 | |
| | | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | | 15 | |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|-----------------|---------------------------|--|
| U.EDILIZIA NUM. | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .41/2, .41/3 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| FRA049 | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 49 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | TRA IL 1860 E IL 1939 | | 6 | |
| | POSTERIORE AL 1939 | | | | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA DEFINIZIONE | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 16 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SOTTOUTILIZZATO | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R2- Risanamento Conservativo | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R2- Risanamento Conservativo | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | |

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .41/3 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| FRA050 | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 50 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | <input checked="" type="checkbox"/> | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | | GARAGE | | | | |
| | | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | | STALLA E FIENILE | | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | | ALTRO: | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | BASSA DEFINIZIONE | | | 4 | |
| | | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | | VOLUMETRICI ORIGINARI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | CARATTERI COSTRUTTIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| | | | | | TOTALE | 9 |
| DEGRADO | | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIO | | | | |
| | | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> | UTILIZZATO | | | | |
| | | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | | |
| NOTE | - | | | | | |

| | |
|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .41/4, .41/6, .41/7 - C.C. Fraveggio

FRA051

DATA RILIEVO



23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 51



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------|-----------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | X | STALLA E FIENILE | | | |
| | | VOLUME ACCESSORIO | | | |
| ALTRO: | | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | X | POSTERIORE AL 1939 | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | X | BASSA DEFINIZIONE | | 4 | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | X | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | X | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | X | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | X | 0 |
| TOTALE | | | | 11 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | X | MEDIO | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | X | SOTTOUTILIZZATO | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | X | MEDIA QUALITA' | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|---|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "a" (art. 49 Norme I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

U.EDILIZIA NUM.

DATI CATASTALI

P.ED./P.F. .41/4 - C.C. Fraveggio

FRA052

DATA RILIEVO



23.11.2023

TECNICO RILEVATORE

arch. Ranjana Siva, Debora Piazza

NUM. UNITA' EDILIZIA 1995

Fraveggio - 52



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)



CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione civile | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | MEDIA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> BASSA DEFINIZIONE | | | 4 | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 11 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | <input checked="" type="checkbox"/> UTILIZZATO | | | | |
| | SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | |
|--|---|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | Sopraelevazione: Ampliamento tipo "a" (art. 49 Norme I.S.) - - - |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA053 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .41/5 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 53 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)


CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 13 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| U.EDILIZIA NUM. FRA054 | DATI CATASTALI | P.ED./P.F. .41/5 - C.C. Fraveggio |
| | DATA RILIEVO | 23.11.2023 |
| | TECNICO RILEVATORE | arch. Ranjana Siva, Debora Piazza |
| | NUM. UNITA' EDILIZIA 1995 | Fraveggio - 54 |



COMUNE DI VALLELAGHI - PROVINCIA DI TRENTO - SCHEDE DI SINTESI DEI DATI DI PIANO 2023

INQUADRAMENTO

ESTRATTO MAPPE CATASTALI (1:1000)

CATASTO STORICO



| | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| TIPOLOGIA FUNZIONALE | EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE | | | | |
| | EDIFICIO PRODUTTIVO | | | | |
| | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| | GARAGE | | | | |
| | MANUFATTO ACCESSORIO | | | | |
| | STALLA E FIENILE | | | | |
| | VOLUME ACCESSORIO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO: Abitazione rurale | | | | |
| EPOCA DI COSTRUZIONE | ANTERIORE AL 1860 | | | | |
| | TRA IL 1860 E IL 1939 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIORE AL 1939 | | | 4 | |
| TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA | ALTA DEFINIZIONE | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA DEFINIZIONE | | | 6 | |
| | BASSA DEFINIZIONE | | | | |
| | NESSUNA DEFINIZIONE | | | | |
| PERMANENZA DEI CARATTERI FORMALI ORIGINARI | | ALTA | MEDIA | BASSA | |
| | VOLUMETRICI ORIGINARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COSTRUTTIVI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | CARATTERI COMPLEMENTARI | | <input checked="" type="checkbox"/> | | 1 |
| | ASPETTI DECORATIVI | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| TOTALE | | | | 13 | |
| DEGRADO | NULLO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> MEDIO | | | | |
| | ELEVATO | | | | |
| GRADO DI UTILIZZO | UTILIZZATO | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> SOTTOUTILIZZATO | | | | |
| | IN STATO DI ABBANDONO | | | | |
| SPAZI DI PERTINENZA | ALTA QUALITA' | | | | |
| | MEDIA QUALITA' | | | | |
| | BASSA QUALITA' | | | | |
| VINCOLI LEGISLATIVI | | | | | |
| CATEGORIA INTERVENTO PRE-VIGENTE | R3- Ristrutturazione edilizia | | | | |
| NOTE | - | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA | R3- Ristrutturazione edilizia | | | |
| PRESCRIZIONI PROGETTUALI / VINCOLI PARTICOLARI | - | | | |
| CATEGORIA DI INTERVENTO PREVISTA PER GLI SPAZI DI PERTINENZA | Norme di attuazione, Capitolo VI Art. 39- Area di pertinenza | | | |