



COMUNE DI VALLELAGHI
PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE


VARIANTE 2024

Art. 39 Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15
Piano Generale di Tutela degli Insediamenti storici

SCHEDE DI RILEVAZIONE DEI MANUFATTI
DI INTERESSE STORICO
Terlago

PROGETTO REDATTO DA:

Arch. Michele Gamberoni



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRIMA ADOZIONE delibera del Consiglio Comunale n.31 di data 28/10/2024

ADOZIONE DEFINITIVA delibera del Consiglio Comunale n. ___ di data __. __. ____

APPROVAZIONE PAT delibera della G.P. n. ___ di data __. __. ____

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. Bollettino Ufficiale delle Regione T.A.A. n. ___ di data __. __. ____


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	327	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -1-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 1		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0		
5	Degrado nullo medio elevato		X		
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono				
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità				
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO				
10	Note: Portale in pietra in buono stato con concio con fregio..... Entrata del castello all'altezza dell' U.E.46				

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	328	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -2-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 2		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra in buono stato..... Entrata cortile interno di abitazione adiacente all'U.E. 44																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	329	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	111
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -3-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 3		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 ☐		
5	Degrado nullo medio elevato		☐ X ☐		
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☐ ☐		
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☐ ☐		
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO				
10	Note: Portale a due colonne lavorate, in discreto stato di conservazione..... Entrata cortile interno dell'U.E.21				

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	330	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -4-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 4		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite fontana	E F X H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Fontana in pietra..... Vicino all'U.E.28																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	331	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -5-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	30/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 5		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 /		
5	Degrado nullo medio elevato		X		
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 		
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 		
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO				
10	Note: Portale del castello in pietra con contorni in pietra e stemma sopra il concio..... Inserito nel muro di cinta del castello vicino all'U.E.26				

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	332	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -6-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	30/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 6		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite capitello	E F G H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado		nullo medio elevato		X												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono														
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Capitello in muratura con intonaco liscio, contorni della nicchia in legno ,con raffigurazione della Madonna, tetto in cemento , il tutto in cattivo stato di conservazione. Inserito nel muro di cinta del castello sopra il paese																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	333	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -7-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	30/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 7		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale.....	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono																
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità																
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale a due pilastri quadrati in pietra lavorati con portone in legno. Entrata cortile interno dell'U.E.222																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	334	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -8-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	30/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 8		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra con cancello in ferro in buono stato di conservazione..... Entrata cortile interno dell'U.E.105																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	335	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -9-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	30/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 9		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		<table border="1"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> </table>			8	6	4									
8																	
6																	
4																	
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		<table border="1"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>			8	6	4	0								
8																	
6																	
4																	
0																	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		<table border="1"> <tr><td>X</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>			X											
X																	
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra del 1837..... Entrata cortile interno dell'U.E.124																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	336	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -10-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	30/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 10		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F X H
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 ☒		
5	Degrado nullo medio elevato		X		
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono				
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità				
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO				
10	Note: Portale in pietra con segno di stemma sul concio e portone in legno..... Entrata cortile interno dell'U.E.106				

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	337	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -11-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	30/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 11		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra con concio con fregio, portone in legno e contorno lavorato in pietra. Inserito nel muro di cinta del parco di fronte all'U.E.107																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	338	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -12-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 12		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	malghe
	edificio produttivo	B	baite
	edificio speciale	C	portale
	stalle	D	
			E F G H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	8
		tra il 1860 e il 1939	6
		posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	8
		media definizione	6
		bassa definizione	4
		nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2 1 0
		costruttivo	2 1 0
		complementari	2 1 0
		decorativi	2 1 0
		TOTALE	/
5	Degrado	nullo	X
		medio	
		elevato	
6	Grado di utilizzo	utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO		
10	Note: Portale in pietra con decorazione marmorea Inserito nel muro di cinta del parco adiacente all'U.E.106		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	339	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -13-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 13		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite fontanino	E F X H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono																
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità																
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Fontanino in pietra Appoggiata al muro di cinta di fronte all'U.E.183																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	340	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -14-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 14		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite capitello	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Capitello in muratura e pietra con intonaco liscio, restaurato Vicino all'U.E.188																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	341	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -15-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 15		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A malghe B baite C portale D	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4													
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /		2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado nullo medio elevato		X													
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono															
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità															
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO															
10	Note: Portale in pietra Entrata cortile interno dell'U.E.193															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	342	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -16-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 16		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite fontana	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Fontana in pietra restaurata Inserita nella rientranza del muro di cinta del parco di fronte all'U.E. 194																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	343	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -17-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 17		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite tavolo delle regole	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono																
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità																
8	Vincoli legislativi VINCOLO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 1-6-1939 N° 1089																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Tavolo delle regole in pietra Si trova vicino all'U.E.108																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	344	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -18-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 18		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra in buono stato del 1861 Entrata cortile interno dell'U.E.115																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	345	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -19-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 19		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra in buono stato Entrata al parco di fronte all'U.E.160																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	346	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -20-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 20		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	malghe
	edificio produttivo	B	baite
	edificio speciale	C	portale
	stalle	D	
			E F G H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	8
		tra il 1860 e il 1939	6
		posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	8
		media definizione	6
		bassa definizione	4
		nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2 1 0
		costruttivo	2 1 0
		complementari	2 1 0
		decorativi	2 1 0
		TOTALE	☒
5	Degrado	nullo	X
		medio	☐
		elevato	☐
6	Grado di utilizzo	utilizzato	☐
		sottoutilizzato	☐
		in stato di abbandono	☐
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	☐
		media qualità	☐
		bassa qualità	☐
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO		
10	Note: Portale in pietra in discreto stato di conservazione..... Entrata cortile interno dell'U.E.60		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	347	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -21-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 21		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra in buono stato Entrata cortile interno dell'U.E.66																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	348	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -22-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 22		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra in un buono stato di conservazione Inserito in muro di cinta del cortile dell'U.E.69																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	349	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -23-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 23		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A malghe B baite C capitello D	E F G H											
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	☐ 8 ☐ 6 ☐ 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	☐ 8 ☐ 6 ☐ 4 ☐ 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> ☐ /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado	nullo medio elevato	☐ ☒ X ☐												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	☐ ☐ ☐												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	☐ ☐ ☐												
8	Vincoli legislativi VINCOLO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 1-6-1939 N° 1089														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO														
10	Note: Capitello in muratura e pietra Trovasi all'entrata del centro storico sulla strada vicino al cimitero														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	350	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -24-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 24		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in muratura ed elementi in pietra ricostruito di recente, portale villa Cesarini Sforza Accesso all'abitazione U.E.148																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	351	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -25-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 25		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono																
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità																
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra del 1842 Entrata cortile interno dell'U.E.177																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	352	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -26-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 26		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale														
	edificio prevalentemente residenziale	A	malghe												
	edificio produttivo	B	baite												
	edificio speciale	C	portale												
	stalle	D													
			E F X H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 ☐ 8 tra il 1860 e il 1939 ☐ 6 posteriore al 1939 ☐ 4													
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione ☐ 8 media definizione ☐ 6 bassa definizione ☐ 4 nessuna definizione ☐ 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
		TOTALE	☐												
5	Degrado	nullo medio elevato	☒ X ☐ ☐												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	☐ ☐ ☐												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	☐ ☐ ☐												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO														
10	Note: Portale in pietra Entrata cortile interno dell'U.E.162														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	353	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -27-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	29/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 27		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite monumento	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> ☒			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono																
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità																
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Monumento ai caduti in pietra, restaurato In facciata della chiesa																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	354	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -28-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	30/09/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 28		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C portale D	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado	nullo medio elevato	X												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono													
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità													
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO														
10	Note: Portale in pietra del 1853, con portone in legno, in discreto stato di conservazione. Entrata cortile interno dell'U.E.183														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	355	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRESORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -29-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 29		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale.....	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		☐ 8 ☐ 6 ☐ 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		☐ 8 ☐ 6 ☐ 4 ☐ 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /		2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		☐ ☒ X ☐														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☐ ☐														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☐ ☐														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente																
10	Note: Portale in pietra in buono stato, murato con porta nel mezzo con contorni in pietra. Accesso all'abitazione U.E.132																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	356	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -30-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 30		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C portale D	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado	nullo medio elevato	X												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono													
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità													
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente														
10	Note: Portale in pietra ,ristrutturato..... Accesso all'abitazione U.E.160														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	357	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -31-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 31		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale.....	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono																
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità																
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente																
10	Note: Portale in pietra in pessimo stato di conservazione con lunetta soprastante Accesso all'abitazione U.E.68																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	358	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -32-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 32		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C portale D	E F G H													
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4													
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>/</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	/
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
/																
5	Degrado	nullo medio elevato	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>		X											
X																
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>													
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>													
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente															
10	Note: Portale in pietra , in buono stato con conci bocciardati e chiave lavorata. Accesso sud all'abitazione U.E.69															


PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	359	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -33-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 33		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale.....	E F X H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		 X														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente																
10	Note: Portale in pietra in discreto stato di conservazione..... Accesso nord all'abitazione U.E.69																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	360	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -34-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 34		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale														
	edificio prevalentemente residenziale	A	malghe												
	edificio produttivo	B	baite												
	edificio speciale	C	portale												
	stalle	D													
			E F X H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 8 tra il 1860 e il 1939 6 posteriore al 1939 4													
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione 8 media definizione 6 bassa definizione 4 nessuna definizione 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
		TOTALE													
5	Degrado	nullo medio elevato	 <input checked="" type="text" value="X"/> 												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	 												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	 												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente														
10	Note: Portale in pietra , in discreto stato di conservazione..... Accesso all'abitazione U.E.40														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	361	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -35-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 35		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A malghe B baite C portale..... D	E F ☒ H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		☐ 8 ☐ 6 ☐ 4													
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		☐ 8 ☐ 6 ☐ 4 ☐ 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> ☐		2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado nullo medio elevato		☐ ☐ ☒													
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☐ ☐													
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☐ ☐													
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente															
10	Note: Portale in pietra in discreto stato di conservazione con chiave lavorata..... Accesso all'abitazione U.E.47															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	362	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -36-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 36		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado	nullo medio elevato		 X 												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità		 												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente															
10	Note: Portale in pietra , in discreto stato di conservazione..... Accesso all'abitazione U.E.117															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	363	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -37-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 37		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale.....	E F ☒ H
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 ☐		
5	Degrado nullo medio elevato		☐ ☐ ☒		
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☐ ☐		
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☐ ☐		
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente				
10	Note: Portale in pietra in cattivo stato di conservazione..... Accesso all'abitazione U.E.116				

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	364	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -38-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 38		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.




P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	365	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	III
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -39-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 39		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.




P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	366	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -40-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 40		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C portale D	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado	nullo medio elevato	X												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono													
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità													
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente														
10	Note: Portale in pietra , in buono stato di conservazione con chiave lavorata..... Accesso all'abitazione U.E.26														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	367	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -41-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 41		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.




P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	368	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -42-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 42		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H													
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		<table border="1"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> </table>			8	6	4										
8																		
6																		
4																		
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		<table border="1"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>			8	6	4	0									
8																		
6																		
4																		
0																		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>/</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	/
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
/																		
5	Degrado nullo medio elevato		<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>				X											
X																		
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
8	Vincoli legislativi																	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente																	
10	Note: Portale in pietra , in buono stato di conservazione con fregio sulla chiave..... Accesso all'abitazione U.E.184																	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	369	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -43-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 43		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite porta.....	E F X H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 /
5	Degrado		nullo medio elevato	X
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			
10	Note: Porta in pietra in buono stato di conservazione con scalinata esterna in pietra..... Accesso all'abitazione U.E.183			

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggeto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	370	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -44-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 44		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite entrata	E F ☒ G H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado		nullo medio elevato	 X 												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	 												
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	 												
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente															
10	Note: Entrata a due colonne quadrate con cancello in ferro..... Entrata cortile interno dell'U.E.127															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	371	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -45-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 45		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	malghe
	edificio produttivo	B	baite
	edificio speciale	C	portale.....
	stalle	D	
			E F G H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 ☐ 8 tra il 1860 e il 1939 ☐ 6 posteriore al 1939 ☐ 4	
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione ☐ 8 media definizione ☐ 6 bassa definizione ☐ 4 nessuna definizione ☐ 0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 costruttivo ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 complementari ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 decorativi ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 TOTALE ☐ /	
5	Degrado	nullo ☐ medio ☒ X elevato ☐	
6	Grado di utilizzo	utilizzato ☐ sottoutilizzato ☐ in stato di abbandono ☐	
7	Spazi di pertinenza	alta qualità ☐ media qualità ☐ bassa qualità ☐	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
10	Note: Portale in pietra in buono stato di conservazione con chiave lavorata..... Accesso all'abitazione U.E.124		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	372	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -46-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 46		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H													
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4													
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>/</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	/
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
2	1	0																
/																		
5	Degrado		nullo medio elevato		☐ ☒ ☐													
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☐ ☐													
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☐ ☐													
8	Vincoli legislativi																	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente																	
10	Note: Portale in pietra con contorno sempre in pietra con sovrastanti tre bocce..... Accesso all'abitazione U.E.85																	

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	373	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -47-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 47		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite porta.....	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente																
10	Note: Porta in pietra in buono stato di conservazione..... Accesso all'abitazione U.E.124																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	374	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -48-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 48		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente																
10	Note: Portale in pietra in buono stato di conservazione..... Accesso all'abitazione U.E.122																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	375	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -49-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 49		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite portale.....	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado	nullo medio elevato		X												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono														
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità														
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente															
10	Note: Portale in pietra in buono stato di conservazione con scritta sulla chiave. Accesso all'abitazione U.E.2															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	376	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -50-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 50		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado	nullo medio elevato		X												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono														
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità														
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente															
10	Note: Portale a sesto acuto in pietra in buono stato di conservazione..... Accesso all'abitazione U.E.16															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	377	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -51-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 51		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite entrata.....	E F G H												
2	Epoca di costruzione 	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica 	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali 	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado 	nullo medio elevato		X												
6	Grado di utilizzo 	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono														
7	Spazi di pertinenza 	alta qualità media qualità bassa qualità														
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente															
10	Note: Entrata con contorno in pietra e cancello in legno, in pessimo stato di conservazione. Entrata cortile interno dell'U.E.154															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	378	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -52-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 52		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.




P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	379	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -53-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 53		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.




P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	380	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -54-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 54		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione 	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica 	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali 	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado 	nullo medio elevato		X												
6	Grado di utilizzo 	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono														
7	Spazi di pertinenza 	alta qualità media qualità bassa qualità														
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente															
10	Note: Portale in pietra in discreto stato di conservazione..... Accesso all'abitazione U.E.180															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	381	FOGLIO DI MAPPA	18
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -55-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 55		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale.....	E F G H															
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939				8 6 4															
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione				8 6 4 0															
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>		2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td>X</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>		X	
2	1	0																		
2	1	0																		
2	1	0																		
2	1	0																		
X																				
5	Degrado nullo medio elevato				<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td>X</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>		X													
X																				
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono				<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>															
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità				<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>															
8	Vincoli legislativi																			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente																			
10	Note: Portale in pietra in discreto stato di conservazione ,accesso a passaggio in avvolti fra le U.E. 180 e 179..... Accesso all'abitazione U.E.180																			

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	382	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -56-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 56		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite monumento	E F G H													
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4													
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>/</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	/
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
/																	
5	Degrado		nullo medio elevato	X 													
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	 													
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	 													
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Monumento ai caduti in marmo e pietra del 1968 Adiacente alla chiesa																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	383	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -57-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 57		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite fontanino	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939				8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione				8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /		2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato				X 												
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono				 												
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità				 												
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Fontanino in discreto stato, in pietra Adiacente alle U.E.90 e 91																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	384	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -58-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 58		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite capitello	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Capitello in buono stato in muratura Adiacente alla U.E.92																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	385	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -59-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 59		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F X H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO																
10	Note: Portale in pietra in discreto stato di conservazione..... Entrata cortile interno della U.E. 89																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	386	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -60-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 60		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C portale D	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado	nullo medio elevato	X 												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	 												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	 												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO														
10	Note: Portale in pietra in discreto stato Entrata cortile interno della U.E. 1														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	387	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -61-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 61		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C portale D	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado	nullo medio elevato	X 												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	 												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	 												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO														
10	Note: Portale villa Perotti in pietra, in buono stato , con cancello in ferro..... Inserito in muro di cinta del parco della U.E.1														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	388	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -62-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 62		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.




P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	389	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -63-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 63		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.




P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	390	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -64-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 64		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A malghe B baite C portale D	E F G H
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4	
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		210 210 210 210 /	
5	Degrado nullo medio elevato		X	
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità			
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			
10	Note: Portale in pietra in cattivo stato di conservazione..... Accesso all'abitazione U.E.26			

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	391	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -65-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 65		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C portale..... D	E F G H												
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
2	1	0													
5	Degrado	nullo medio elevato	 X 												
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	 												
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	 												
8	Vincoli legislativi														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente														
10	Note: Portale in pietra murato con finestra nel mezzo..... In facciata dell'U.E.64														

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista	MANUFATTO
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	392	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -66-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 66		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4														
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0														
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>			2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
2	1	0															
5	Degrado nullo medio elevato		X 														
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 														
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 														
8	Vincoli legislativi																
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente																
10	Note: Portale in pietra in discreto stato di conservazione..... Accesso all'abitazione U.E.79																

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	393	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -67-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	09/1997
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 67		

SCALA 1:1000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite portale.....	E F G H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> 	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado		nullo medio elevato	X												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono													
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità													
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente															
10	Note: Portale in pietra con chiave lavorata in buone condizioni..... Accesso all'abitazione U.E.78															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza.....
14	Fronte di pregio

SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	394	FOGLIO DI MAPPA	10
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -68-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 68		

SCALA 1:10000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.

The map shows a topographic representation of the Terago area. A rectangular box labeled 'TAV. 2-3' highlights a central urban area. Within this box, a specific site is marked with a star and the number '68'. To the left of this site, another star and the number '69' are visible. The map includes contour lines indicating elevation, with labels such as '500' and '600'. Various geographical features are labeled, including 'val manega', 'camaggiore', 'pezzo lunga', 'canton', 'palu', and 'TERLAGO'. A large body of water, 'Lago Terago', is visible on the right side of the map. A road or path is shown running vertically through the lower part of the map, marked with a circle containing the number '4'.

1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite portale	E F G H												
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4												
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0												
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> /	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado		nullo medio elevato	X												
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono													
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità													
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente /															
10	Note: Entrata al cimitero con due colonne laterali e cancello in ferro, in buono stato di conservazione.....															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	395	FOGLIO DI MAPPA	14
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	111
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -69-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	MELAR	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 69		

SCALA 1:10000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A malghe B baite C capitello D	E F G H													
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4													
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>/</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	/
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
/																
5	Degrado	nullo medio elevato	 X 													
6	Grado di utilizzo	utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	 													
7	Spazi di pertinenza	alta qualità media qualità bassa qualità	 													
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO															
10	Note: Capitello in muratura Sito sopra l'abitato di Terlago lungo la strada per Covelò.															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	396	FOGLIO DI MAPPA	16
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -70-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 70		

SCALA A VISTA


CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	397	FOGLIO DI MAPPA	9
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -71-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 71		

SCALA 1:10000	CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.
---------------	-------------------------------



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A malghe B baite C capitello D	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4													
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>		2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado nullo medio elevato		X 													
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		 													
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		 													
8	Vincoli legislativi															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO															
10	Note: Capitello in pietra in buono stato del 1954 Sito sopra l'abitato di Covelo loc. Vig.															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	398	FOGLIO DI MAPPA	9
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -72-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	VAGINA	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 72		

SCALA 1:10000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A malghe	E
	edificio produttivo	B baite	F
	edificio speciale	C capitello	☒ H
	stalle	D	H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	8
		tra il 1860 e il 1939	6
		posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	8
		media definizione	6
		bassa definizione	4
		nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2 1 0
		costruttivo	2 1 0
		complementari	2 1 0
		decorativi	2 1 0
		TOTALE	
5	Degrado	nullo	☒
		medio	☐
		elevato	☐
6	Grado di utilizzo	utilizzato	☐
		sottoutilizzato	☐
		in stato di abbandono	☐
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	☐
		media qualità	☐
		bassa qualità	☐
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO		
10	Note: Capitello in buono stato del 1935 in muratura e pietra Sito alla periferia dell'abitato di Coveloc. Cesura.		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	399	FOGLIO DI MAPPA	9
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -73-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	COVELO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 73		

SCALA 1:10000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A malghe	E
	edificio produttivo	B baite	F
	edificio speciale	C capitello	☒ H
	stalle	D	H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	☐ 8
		tra il 1860 e il 1939	☐ 6
		posteriore al 1939	☐ 4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	☐ 8
		media definizione	☐ 6
		bassa definizione	☐ 4
		nessuna definizione	☐ 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	☐ 2 ☐ 1 ☐ 0
		costruttivo	☐ 2 ☐ 1 ☐ 0
		complementari	☐ 2 ☐ 1 ☐ 0
		decorativi	☐ 2 ☐ 1 ☐ 0
		TOTALE	☐ /
5	Degrado	nullo	☒ X
		medio	☐
		elevato	☐
6	Grado di utilizzo	utilizzato	☐
		sottoutilizzato	☐
		in stato di abbandono	☐
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	☐
		media qualità	☐
		bassa qualità	☐
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO		
10	Note: Capitello in muratura e pietra del 1925 in buono stato..... Sito all'entrata dell'abitato di Covelò.		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio


P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	400	FOGLIO DI MAPPA	9
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -74-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	MONTE TERLAGO	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 74		

SCALA 1:10000

CARTOGRAFIA DEL P.R.G. - I.S.



1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A malghe	E
	edificio produttivo	B baite	F
	edificio speciale	C capitello	X
	stalle	D	H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	8
		tra il 1860 e il 1939	6
		posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	8
		media definizione	6
		bassa definizione	4
		nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2 1 0
		costruttivo	2 1 0
		complementari	2 1 0
		decorativi	2 1 0
		TOTALE	☒
5	Degrado	nullo	X
		medio	☐
		elevato	☐
6	Grado di utilizzo	utilizzato	☐
		sottoutilizzato	☐
		in stato di abbandono	☐
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	☐
		media qualità	☐
		bassa qualità	☐
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO		
10	Note: Capitello in muratura in buono stato		
			
			
			

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	401	FOGLIO DI MAPPA	11
COMPENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	///
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -75-
COMUNE CATASTALE	COVELO	DATA RILIEVO	03/11/1995
INDIRIZZO / LOCALITA'	AL PIN	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 75		

SCALA A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A malghe	E
	edificio produttivo	B baite	F
	edificio speciale	C cappella	G
	stalle	D	H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	8
		tra il 1860 e il 1939	6
		posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione	8
		media definizione	6
		bassa definizione	4
		nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2 1 0
		costruttivo	2 1 0
		complementari	2 1 0
		decorativi	2 1 0
		TOTALE	1 1
5	Degrado	nullo	
		medio	X
		elevato	
6	Grado di utilizzo	utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	Vincoli legislativi : vincolo diretto ai sensi della Legge 1/6/1939 N° 1089.....		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO		
10	Note: Cappella del 1857 in muratura con intonaco grezzo, tetto in tegole, in cattivo stato.....		

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../..... oggetto di vincolo...../.....
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza
14	Fronte di pregio

Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	401 BIS	FOGLIO DI MAPPA	14
COMPRENSORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	1065-1068-1069-2901
COMUNE AMMINISTRATIVO	TERLAGO	UNITA' EDILIZIA	MANUFATTO -75BIS-
COMUNE CATASTALE	TERLAGO	DATA RILIEVO	GENNAIO 2003
INDIRIZZO / LOCALITA'	TERLAGO	RILEVATORE	D'UFFICIO
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOGRAFICO	M 76		

SCALA A VISTA

CARTOGRAFIA DEL P.R.G.



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle		A malghe B baite C Monumento funerario..... D	E F G H												
2	Epoca di costruzione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939		8 6 4													
3	Tipologia architettonica storica alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione		8 6 4 0													
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE		<table border="1"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> / /		2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado nullo medio elevato		☐ X ☐													
6	Grado di utilizzo utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		☐ ☐ ☐													
7	Spazi di pertinenza alta qualità media qualità bassa qualità		☐ ☐ ☐													
8	Vincoli legislativi : vincolato ai sensi dell'art. 94 L.P. 22/91.....															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente MANUFATTO															
10	Note: Monumento funerario con recinzione in pietra risalente alla fine del'800. Portali in pietra all'ingresso.....															

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista MANUFATTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo...../ oggetto di vincolo...../	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregio	